政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开目录
领导信息
组织机构
人事任免
公示公告
政策解读
会议信息
政府网站工作年度报表
统计信息
规划计划
重点领域信息公开

索引号：	015113796-202512-105036	主题分类：	灾害事故救援
发布机构：	昆明滇池国家旅游度假区	发布日期：	2025-12-10 17:30
名 称:	滇池度假区云锡科技创新大厦基础设施完善 项目“8·2”一般物体打击事故调查报告		
文号：		关键字：	

滇池度假区云锡科技创新大厦基础设施完善 项目“8•2”一般物体打击事故报告

发布时间：2025-12-10 17:30 浏览次数：0 字号：[大 中 小]

2025年8月2日（星期六）13时许，云南省昆明市西山区前卫街道云锡科技创新大厦基础设施完善项目现场发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

事故发生后，度假区党工委、管委会高度重视，立即作出指示，启动事故调查程序，强调要妥善做好安后工作，要彻查事故原因，依法严肃追究责任，坚决防范可能引发的社会稳定问题。8月4日，度假区管委会《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，成立了由管委会分管领导任组长，区安委办、综合部、规划建设局、开发建设服务中心、公安分局、纪检监察工委、区总工会等部门有关同志组成的滇池度假锡科技创新大厦基础设施完善项目“8·2”亡人事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查料调阅、人员问询、讨论分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，滇池度假区云锡科技创新大厦基础设施完善项目“8·2”亡人事故是一起因死者安全意薄、缺乏辨别防范风险隐患的能力，施工单位制度执行不力、现场管理混乱、用工管理不规范、安全警示和措施不到位、隐患排查治理不落实，监理单位制度落实不到位、现场监督管理不力而导致的一般生产安全责故。

一、事故基本情况

建议提案办理
行政执法
疫情防控
财政资金直达基层
政府采购
政府信息公开年报
依申请公开

云锡科技创新大厦（人才引进基地）基础设施完善项目，位于昆明市西山区前卫西路公园1903项目2-
块，建筑面积约36637.13平方米，共1栋单体式公共办公类建筑。该项目于2024年12月13日取得《建筑工
工许可证》。事故发生时，项目正处于室内装修工程施工过程。

Copyright © 2017 昆明滇池国家旅游度假区管理委员会 主办 版权所有 All Rights Reserved

地址：西山区红塔东路198号海埂悦府12栋 联系电话：0871-64983888 **网站地图** 网站标识：5301000062 滇公网安备 53019202000009号

滇ICP备07000700号-1