宁夏博德凯耐磨材料有限公司“8•28”灼烫一般生产安全事

时间：2020-12-04　来源：大武口区政府网　访问量：297

宁夏博德凯耐磨材料有限公司“8·28”灼烫一般生产安全事故调查报告

2020年8月28日1时41分，位于石嘴山高新技术产业开发区荣园路以西的宁夏博德凯耐磨材料有限公司（以下简称博德凯公司）发生1起灼
亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经大武口区人民政府批准成立了由区应急管理局
武口公安分局、区工业信息化和商务局、长胜街道办事处、区总工会等相关部门负责人组成的宁夏博德凯耐磨材料有限公司“8·28”事故调查组，
调查程序，对该起事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，调查取证，查明了事故发生的经过、原
提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

宁夏博德凯耐磨材料有限公司，法定代表人：朱振波；注册资本：陆佰万元整，其中朱振波出资306万元（占股份51%），陈玲晓出资294万
路以西；统一社会信用代码：1640200317733720Y；经营范围为：高锰铁、高铬合金钢耐磨材料的生产、销售；矿山机械设备的销售***(依法须经
动)。该公司成立于2014年9月22日，现有职工16人，中频炉2台，具备年产高锰铁、高铬合金钢耐磨材料1500吨的生产能力。

二、事故发生经过和事故救援情况

经调查，2020年8月28日凌晨，博德凯公司夜班炉工安思国、杨小军正在进行大中频炉（3吨）熔炼、投料工作，工人陈平平在隔壁车间挑拣
小军。凌晨1点41分，安思国、杨小军两人在用吊车吊约1.4米长、0.3米宽、0.06米厚的多孔性钢板料加入炉内时瞬间发生喷炉，致使安思国、杨
听到异响后，立即赶到现场，看到受伤后的安思国、杨小军从炉台上跑了下来，杨小军在地上打滚，安思国喊陈平平打开车间水龙头。陈平平立即
上浇水。厂长淳云美听到声音后，立即从厂区宿舍赶至车间，并拨打了120急救电话。陈平平随后通知了正在厂里的朱观庭（朱振波的父亲），朱
和朱振波前后到达厂区。因救护车只能承载一人，先到达的救护车将杨小军运走，第二辆救护车赶到后将安思国运走，两名伤者均被送往石嘴山市
名伤者均转院至宁夏医科大学总院烧伤整形美容科重症监护室进行救治。9月8日8时许，伤者安思国因并发症救治无效死亡，伤者杨小军已转至普通

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

宁夏博德凯耐磨材料有限公司“8·28”灼烫一般生产安全事故造成1人死亡1人受伤，直接经济损失截至目前为180余万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.安思国、杨小军安全意识薄弱，未按规定穿戴耐高温的劳动安全防护用品，并在进行中频炉投料作业中，未按照中频炉熔炼安全技术操作量钢水喷出。

2.宁夏博德凯耐磨材料有限公司对作业现场日常安全监督管理不到位，未监督工作人员穿耐高温的劳动安全防护用品，也未监督工作人员按照安

（二）事故性质

经事故调查组全面调查和综合分析，认定宁夏博德凯耐磨材料有限公司“8·28”灼烫事故是一起一般生产安全事故[①]。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故有关责任人的责任认定及处理意见:

1.安思国，宁夏博德凯耐磨材料有限公司炉工，未按规定穿戴耐高温的劳动安全防护用品，并在进行中频炉投料作业中，未按照中频炉熔炼废钢，造成大量钢水喷出，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条[②]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条[③]，对予追究责任。

2.杨小军，宁夏博德凯耐磨材料有限公司炉工，未按规定穿戴耐高温的劳动安全防护用品，并在进行中频炉投料作业中，未按照中频炉熔炼废钢，造成大量钢水喷出，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条，对本定，给予批评教育。

3.朱振波，作为宁夏博德凯耐磨材料有限公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对此次事故的发生负有全面责

任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条[④]之规定，**建议由区应急管理局对其处以29525元[⑤]罚款**。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理意见:

宁夏博德凯耐磨材料有限公司，安全生产主体责任不落实，对作业现场日常安全监督管理不到位，未监督工作人员穿耐高温的劳动安全防护进行作业，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定，**建议由区应急管理局对其处以22万元的罚款[⑥]。**

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化企业安全生

产管理，有效避免同类事故再次发生，提出以下建议:

1.宁夏博德凯耐磨材料有限公司要深刻吸取本次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，对此次事故中暴露出的

安全管理职责方面、劳动安全防护用品佩戴方面及工人安全意

识方面的问题深刻反思，不断加大安全管理力度。要制定并实施安全生产教育培训计划，开展有针对性的员工教育培训，树立员工正确的安全生产任，坚决杜绝事故的再次发生。

2.辖区各中频炉企业，要认真组织从业人员岗前安全教育培训工作，应当坚持以考促学、以讲促学，确保全体从业人员

具备本岗位的安全操作和应急处置能力。

3.各行业管理部门和负有安全生产监管职能的部门要认真履行工作职责，不断强化“红线”意识，筑牢“底线”思维。要进一步加强执法施，对存在隐患问题的企业要责令立即整改，逾期不整改的，依法严肃处罚，决不姑息。

---

①《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条　根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

②《中华人民共和国安全生产法》第五十四条　从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩

③《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

④《中华人民共和国安全生产法》第九十二条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生事故的，由安全生产监
一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

⑤上一年年收入192975.09，按照占股份51%计算，朱振波上年度收入：98417.3元，98417.38元×30%=29525元

⑥《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由
（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准》（2020版）第一节《中华人民
（二）违法行为和处罚基准：1违法行为表现情形：对一般事故发生负有责任，造成一人死亡，或者三人以上少于五人重伤的（包括急性工业中毒
元的。 处罚基准：对负有责任的生产经营单位处二十万元以上少于三十万元罚款。

扫一扫在手机上查看当前页面