铁岭凡河铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司“8·13”一般车辆伤害事故调查报告

编制单位：铁岭县政府事故调查组

编制时间：2026 年 10 月 30 日

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故相关人员信息.....2
（三）事故发生经过.....2
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....4
（三）善后处理情况.....5
（四）事故应急处置评估.....5
三、事故原因分析.....5
（一）直接原因分析.....5
（二）间接原因分析.....5
（三）有关责任单位存在的主要问题.....6
四、对事故责任单位和责任人的处理建议.....6
（一）事故责任单位处理意见.....6
（二）相关责任人处理意见.....6
（三）有关责任单位处理意见.....7
五、事故主要教训.....7
六、事故防范和整改技术措施建议.....8

铁岭凡河铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司“8·13”一般车辆伤害事故调查报告

2025年8月13日14时28分许，铁岭市莲花湖城市湿地公园园区内车库发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约128万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经铁岭县人民政府批准，成立了由铁岭县应急管理局、文旅局、公安局、总工会、纪委监委及相关部门人员组成的事故调查组，对此次事故展开调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问相关人员、查阅资料、分析研判等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了有关单位存在的问题，认定了事故的性质和责任，提出了对事故有关单位和有关责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查组认定，铁岭凡河铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司“7·18”一般车辆伤害事故是企业安全生产责任落实不到位、工人个人违章作业导致的一起一般生产安全责任事故。

现将事故有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司。类型：法人独资企业；法定代表人：李铁山；注册日期：2023年5月31日；注册资金：人民币贰拾万元整；经营场所：注册地辽宁省铁岭市新城区钟山路铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司东门游客中心；经营范围：湿地风景名胜区管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。统一社会信用代码：91211200MA0YWC****。

（二）事故相关人员信息

1.李铁山，铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司，法定代表人。

2.焦立新，铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司，观光车司机。

3.杨铭，莲花湖湿地公园，安保部部长。

4.扈凯，辽宁铁兴文旅产业发展有限公司，莲花湖湿地公园主要负责人。

（三）事故发生经过

2025年8月13日14时许，李铁山安排焦立新开观光车将其送至园区内车库西门，随后焦立新返回东门岗位，李铁山自行将车库内观光车开出车库门外，在下车关车库门时没能将车辆

制动拉好，导致车辆溜车，李铁山在追逐车辆准备去驾驶位紧急制动过程中，被车辆挤压到路边树上悬挂着。14 时 28 分左右，焦立新接到李铁山电话，声音微小没能阐述需求就没有应答了，焦立新立即赶往车库查看情况，到现场发现李铁山在车和树之间悬挂着，呼喊其名字没有应答，随后给扈凯打电话汇报此事，并拨打了 120，扈凯安排杨铭拨打了 110，并将此事上报给铁岭县文旅局，过了几分钟扈凯带了几个员工到达现场，大家合力将车辆扳倒，把伤者放到地上，10 多分钟后 120 到达现场，经医护确认李铁山死亡。随后 110 到达现场。

（四）事故现场情况

事故发生在厂区内车库门口，现场有破坏情况，死者抢救位置有移动，对事故结论无影响。



图 1 事故位置示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者李铁山，男，57 岁，身份证号：211202**********，住址：银州区繁荣路东段 42-1 号楼 5 单元 501，事故直接经济损失约 128 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，工人焦立新接到李铁山电话求救立即赶往现场，并把现场情况及时向扈凯报告，扈凯立即赶往事故现场并组织人员开展救援工作。

14 时 30 分许，文旅局、应急局接到报告。15 时许，应急、

文旅、市场等有关部门领导和工作人员赶赴事故现场，全力组织协调事故救援和善后处理工作。

（二）事故现场应急处置情况

焦立新接到李铁山电话求救立即赶往现场，发现李铁山意识模糊状态，随即拨打120，并向扈凯汇报情况，几分钟后扈凯带几名工人到达现场并开展救援。约10多分钟后，120医护人员到达现场；新区莲花湖街道派出所到达现场；医护人员发现李铁山已无生命特征，当场宣布死亡，公安局法医鉴定排除他杀情况。20分钟后，铁岭县应急管理局、文旅局等相关部门负责人及工作人员也在抵达现场后立即开展处置工作，按照规定进行保护现场、勘察和证据收集工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，文旅局派人第一时间赶往现场进行处理，并积极与李铁山家属进行沟通。并与死者家属签订完赔偿协议，死者家属情绪平稳，未出现社会不稳定情况。

（四）事故应急处置评估

本次事发后，焦立新接求救第一时间赶赴现场，发现伤者异常后迅速拨打 120、上报扈凯；扈凯接报及时带队到场施救，120、110接警后短时间抵达现场，整体报警上报及时、应急响应流程规范，先期处置措施到位。经法医鉴定排除他杀，人员死亡系自身原因所致，现场应急处置无不当、延误救援问题。

应急处置评估良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司作业人员李铁山安全意识淡薄，未严格执行公司机械安全操作规程，因未按规定安全停放车辆，导致车辆失控，在追赶车辆时，车辆偏移与路旁树木相碰将李铁山挤到中间，最终造成人员伤亡。

（二）间接原因分析

1.铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司安全生产主体责任落实不到位，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，安全生产规章制度和安全操作规程落实不到位。

2.辽宁铁兴文旅产业发展有限公司莲花湖湿地公园主要负责人督促、检查本下属单位的安全生产工作不到位，及时消除生产安全事故隐患不到位。

（三）有关责任单位存在的主要问题

铁岭县文旅局落实安全生产监管责任不到位，对监管内企业日常检查不到位、隐患排查不深入。在督促企业健全和落实企业安全生产责任制，组织人员定期开展安全教育方面不到位。

四、对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）事故责任单位处理意见

铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司安全生产主体责任落实不到位，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，安全生产规章制度和安全操作规程不健全。对事故负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，依法对铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司进行行政处罚。

（二）相关责任人处理意见

1.李铁山，铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司法人、作业人员。安全意识淡薄，未严格执行公司机械安全操作规程，未按规定安全停放车辆，导致车辆失控，在追赶车辆时，车辆偏移与路旁树木相碰将导李铁山挤到中间，最终造成人员伤亡，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议依法对李铁山处上一年年收入百分

之四十的罚款。鉴于李铁山在事故中死亡，免予追究其相关责任。

2.扈凯，辽宁铁兴文旅产业发展有限公司莲花湖湿地公园主要负责人，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位。对事故发生负有安全管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，依法给予处上一年年收入40%的罚款的行政处罚。

（三）有关责任单位处理意见

铁岭县文旅局落实安全生产监管责任不到位，对监管内企业日常检查不到位、隐患排查不深入。在督促企业健全和落实企业安全生产责任制方面不到位。建议县文旅局对相关监管人员进行批评教育。

五、事故主要教训

1.操作人员安全意识极度薄弱。铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司当事人李铁山违规单独操作观光车，停车后未按规范拉紧车辆制动装置，违反观光车基础停放作业规定，是本次事故发生的直接原因，充分体现出其漠视安全操作规程，存在严重侥幸心理。

2.铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司安全培训教育不到位。园区未常态化开展观光车安全操作、风险辨识、应急处置培训，员工未熟练掌握车辆停放、制动操作规范及突发事故避险常识，安全技能严重缺失。

3.辽宁铁兴文旅产业发展有限公司督促、检查安全生产工作重视不足。督促安全生产教育培训管理不到位，安全培训教育未能落地见效。现场安全巡查力度不足，对机械作业、人员违章作业等风险排查不全面，未能及时发现并制止现场违规操作行为。

六、事故防范和整改技术措施建议

1.铁岭市莲花湖城市湿地公园管理有限公司应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产

知识，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。依法组织制定并实施安全生产教育和培训计划，建立隐患排查治理台账，实行闭环管理，确保及时消除各类安全隐患。

2.辽宁铁兴文旅产业发展有限公司应当明确安全管理岗位职责清单，督促其严格落实日常监管责任，如实记录安全生产教育培训全流程资料，健全培训档案；加大作业现场巡查频次，重点排查机械操作、违章作业等隐患。对现场违规操作行为立即制止、严肃处置。

3.铁岭县文旅局要进一步落实行业安全监督管理责任，认真落实《铁岭县安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》。根据“管行业必须管安全”的原则，严格落实加强对文旅行业的监督管理，督促企业健全和落实企业安全生产责任制。针对机械操作、违章作业等行为开展安全生产警示教育活动，并举一反三、标本兼治，深入排查整治同类、共性安全隐患，深挖问题根源、补齐管理短板。防止类似事故再次发生。

4.铁岭县政府要严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，统筹推进全县文旅领域安全生产治本攻坚三年行动落地见效。健全文旅行业安全统筹协调机制，压实属地管理、行业监管、企业主体三级责任链条。组织全县开展安全专项整治与事故警示教育，聚焦景区内机械作业、现场

违章作业等突出风险，组织多部门联合督导检查。指导企业完善现场防护设施、规范机械设备安全装置。强化隐患闭环管理，对共性、深层次安全风险深挖根源，补齐安全管理短板，建立长效管控机制，严防同类事故重复发生。