

核心板V2.6修改:

1.在LR、LG和LB三个引脚处添加上拉电阻,使得默认控制电平是高电平,在初始化的时候,使MOS管导通,激光熄灭 2.把LG的引脚替换成IO22

针对上电自启动的问题

- 提出以下修改2024.3.17 1.BOOT引脚加一个1k电阻,上拉到3.3V
- 2.EN引脚的0.1uF修改成1uF
- 3.C22从22uF改成10uF
- 4.修改指示灯模块中的电阻,将电阻换成50k,从而降低亮度,减小电流