LABORATUVAR 5 · LANZA P3 PANEL EBATLAMA MAKİNESİ

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad	Grup	Tarih
Zeliha Sena Güllü	Gece/B	07/11/2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · CVE = zafiyet kayıt numarası · CVSS = ciddiyet puanı (0–10). Bir CVE'nin makineyi etkilemesi için üç koşul birlikte değerlendirilir: bileşen var, sürüm etkileniyor, bileşen makinede erişilebilir.

Verilen zafiyet kaydı

Alan	Lanza P3 için değerlendirme
Bileşen	CNC kontrol sistemi / kontrol yazılımı bileşeni
Sürüm	Üretici kaynaklarında tam model/sürüm belirtilmemiş
CVE	CVE-XXXX-XXXX (föydeki temsili kayıt; makineye özgü doğrulanmış kayıt değildir)
Önem	Critical (CVSS 9.8) — föyde verilen varsayımsal değer
Yama	Mevcut — föydeki senaryo varsayımı; üretici yama bilgisi olarak doğrulanmamıştır

Görev — karar akışı

1. Bu CVE bizi gerçekten etkiliyor mu? (Üç şartı kontrol edin)

Bir CVE'nin Lanza P3'ü etkilediğini söylemek için zafiyetin ilgili bileşende bulunması, kullanılan sürümün etkilenen sürümler arasında olması ve bileşenin makinede erişilebilir olması gerekir. Lanza P3'te TPA markalı CNC kontrol sistemi ve TPA operatör yazılımı bulunduğu biliniyor; ancak kontrol sisteminin tam modeli ve sürümü açıklanmadığı için CVE'nin makineyi etkilediği doğrulanamıyor. Karar: Etkilenme durumu belirsiz; üretici doğrulaması gerekli.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Yalnızca CVE kaydının kritik olması, makinenin hemen durdurulmasını tek başına gerektirmez. Önce zafiyetin makinedeki bileşene uygulanabilirliği ve emniyet fonksiyonlarını etkileyip etkilemediği doğrulanmalıdır. CNC kontrol sisteminde yetkisiz parametre değişikliği veya emniyet fonksiyonlarının bozulması riski doğrulanırsa makine güvenli duruma alınmalı; değerlendirme tamamlanmadan üretime devam edilmemelidir.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Yama doğrudan üretimdeki makineye uygulanmamalıdır. Önce üreticinin yayımladığı yama ve etkilenen sürüm bilgileri doğrulanır. Yama, mümkünse üretimden bağımsız test ortamında veya üreticinin önerdiği kontrollü bakım koşullarında denenir. CNC kontrolü, operatör yazılımı, kesim hareketleri ve emniyet fonksiyonları üzerindeki etkisi kontrol edilir. Başarılı testten sonra planlı bakım sırasında uygulanabilir.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Yamanın kontrol yazılımını veya CNC kontrol sisteminin davranışını değiştirmesi emniyet fonksiyonlarını etkileyebilir. Lanza P3 için doğrulanmış safety validation dokümanı elimizde olmadığından etkinin bulunmadığı söylenemez. Yama öncesi ve sonrası emniyet fonksiyonlarının aynı şekilde çalıştığı; üretici dokümanları, test sonuçları ve yetkili teknik personelin doğrulamasıyla değerlendirilmelidir. Güvenli duruş ve operatörün tehlikeli kesim bölgesinden korunması özellikle kontrol edilmelidir.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Yama uygulanamıyorsa istismarı zorlaştıran ve emniyet riskini azaltan geçici önlemler alınmalıdır. Lanza P3'ün internet üzerinden uzaktan erişim özelliği bulunduğu için erişim varsayılan olarak kapatılmalı; ihtiyaç halinde kontrollü bir ara nokta üzerinden VPN ve MFA ile açılmalıdır. Kişisel hesaplar kullanılmalı, erişimler kayıt altına alınmalı ve CNC kontrol ağı diğer ağlardan ayrılmalıdır. Bu önlemler zafiyeti ortadan kaldırmaz; artık risk ayrıca değerlendirilmelidir.

Karar / sonuç

Lanza P3 için üretici kaynaklarında uzaktan erişim özelliği belirtilmekle birlikte, CNC kontrol sisteminin tam sürümü ve makineye özgü CVE bilgisi doğrulanamamıştır. Bu nedenle föydeki kritik zafiyet kaydı varsayımsal olarak değerlendirilmiştir. Gerçek yama kararı için bileşen-sürüm eşleşmesi doğrulanmalı, yama kontrollü ortamda test edilmeli ve emniyet fonksiyonlarının etkilenmediği kanıtlanmalıdır. Yama uygulanamıyorsa erişim kısıtlamaları ve ağ segmentasyonu gibi telafi edici önlemler devreye alınmalı; artık risk kayıt altına alınmalıdır.

Eğitim amaçlı değerlendirmedir; üretici tarafından doğrulanmış CVE bildirimi, yama talimatı veya makine uygunluk değerlendirmesi değildir.