

IAP - Villamos berendezések - 32. hét

Feladat

Feladat - változáskezelési lap

Egy PLC-vezérelt ventilátor hajtásán a maximális frekvenciát 50 Hz-ről 45 Hz-re kell csökkenteni. Készíts változáskezelési lapot az alábbi mezőkkel: berendezés, régi verzió/érték, új verzió/érték, módosítás oka, kockázat, mentés helye, próba lépései, elfogadási feltétel, rollback, végrehajtó és ellenőrző.

Kiegészítő feladat

Adj szabályos fájlnevet a PLC-program, a HMI-projekt és a frekvenciaváltó paramétermentés számára. Írd le azt is, mely fájlok tartoznak egyetlen helyreállítási csomagba.

Értékelési szempont

A megoldás legyen visszakövethető, egyértelmű és ténylegesen alkalmas arra, hogy egy másik karbantartó is végre tudja hajtani a módosítást vagy a visszaállítást.