

IAP – Villamos berendezések – 33. hét

Feladat – FAT/SAT ellenőrzőlista

Feladat

Készíts legalább 12 pontos FAT/SAT ellenőrzőlistát egy PLC-vezérelt frekvenciaváltós ventilátorhoz. Minden pontnál jelöld, hogy FAT vagy SAT során vizsgálnád, mi az elvárt eredmény, és hogyan dokumentálnád.

Kötelező elemek

Legyen benne legalább: PLC I/O, START/STOP, motor forgásirány, frekvencia-alapjel, RUN/FAULT visszajelzés, kommunikáció, reteszelés, hibareakció, HMI-kijelzés, paramétermentés, dokumentáció és helyreállítási próba.

Értékelés

A tesztpont legyen egyértelműen végrehajtható és az eredmény objektíven eldönthető.