

IAP – Villamos berendezések – 33. hét

Gyakorlat – automatizálási rendszer átvétele

Kiindulási helyzet

Egy szállítószalagot PLC vezérel, a motor frekvenciaváltóról működik, a kezelő HMI-ről ad START/STOP parancsot. A hajtás RUN és FAULT jelet ad vissza.

Gyakorlati lépések

1. Készíts rendszerleltárt. 2. Válaszd szét a FAT- és SAT-pontokat. 3. Készíts I/O-próbát. 4. Ellenőrizd a parancsokat és visszajelzéseket. 5. Tervezz két hibapróbát. 6. Írd le az elfogadási feltételeket. 7. Készíts átadási fájllistát. 8. Határozd meg, mit kell menteni az átadás napján.

IAP-kihívás

A FAT minden pontja sikeres volt, de a helyszíni SAT során a motor fordítva forog és a HMI-n a RUN jel sem jelenik meg. Készíts hibakeresési sorrendet úgy, hogy külön kezeld a teljesítményáramköri, I/O- és kommunikációs hibalehetőségeket.