

17. hét - GYAKORLAT

CNC gépek felépítése és működése

Gyakorlat célja

Egy CNC megmunkáló központ mechanikai és villamos fő egységeinek azonosítása és egyszerű blokkvázlat készítése.

1. Azonosítás

- Keresd meg a gépvázat és vezetékeket.
- Azonosítsd az orsót és a főhajtást.
- Keresd meg a szerszámtárat és az automatikus szerszámcseré egységét.
- Jelöld az X, Y és Z tengelyhajtásokat.

2. Villamos elemek

- Azonosíts érzékelőket vagy végálláskapcsolókat.
- Jelöld a CNC vezérlőegységet és kezelőpanelt.
- A bemutatott példán keresd a PLC, hajtás, frekvenciaváltó vagy HMI szerepét, ha látható.

3. Blokkvázlat

- Készíts egyszerű blokkvázlatot.
- Külön jelöld a mechanikai és villamos rendszereket.
- Nyilakkal mutasd a fő kapcsolódásokat.

4. Hibakeresési példa

Dolgozzátok fel a szerszámcserélő érzékelő hibájának példáját: hiba - PLC diagnosztika - azonosítás - termelés folytatása.

Jegyzőkönyv

- Egység | Mechanikai / villamos | Feladat
- Hibahely | Diagnosztikai információ | Feltételezett beavatkozás