

19. hét - GYAKORLAT

CNC programozás - G-kód és M-kód alapjai

Gyakorlat célja

Egy rövid CNC program soronkénti értelmezése, a G- és M-kódok azonosítása és a biztonsági kockázatok felismerése.

Vizsgált program

```
O1001  
G90 G17 G21  
T1 M06  
S1500 M03  
G00 X0 Y0 Z5  
G01 Z-2 F150  
G01 X50 Y0  
G00 Z20  
M05  
M30
```

1. Kódazonosítás

- Jelöld külön a G-kódokat és az M-kódokat.
- Keresd meg a szerszámcserét, orsóindítás és programvége parancsát.
- Keresd meg a gyorsjáratot és az előtolásos mozgást.

2. Soronkénti értelmezés

- Írd minden programsor mellé röviden annak feladatát.
- Figyeld meg az X, Y és Z koordináták változását.

3. Biztonsági ellenőrzés

- Vizsgáld meg külön a G00 sorokat.
- Beszéljétek meg, mi történhet hibás koordináta esetén.
- Jelöld, mely pontokon fontos a program szimulációja.

Jegyzőkönyv

- Programsor | Kódtípus | Jelentés | Gépi művelet
- Veszélyes pont | Lehetséges hiba | Szimulációval felismerhető?