Miernik temperatury 9

Labolatorium Systemów Elektronicznych, Informatyka - I rok, II semestr

Autorzy: Jakub Achtelik, Kacper Oborzyński Koszalin, 14 Czerwca 2023

Spis treści

1.	Projekt	3
	1.1 Wykorzystane komponenty	3
	1.1.1 Arduino Uno	
	1.1.2 Miernik temperatury DS18B20	3
	1.1.3 Wyświetlacz LCD 20x4	
	1.1.4 Enkoder inkrementalny (obrotowy)	
	1.1.5 Czerwona Dioda LED	4
	1.1.6 Przycisk	
	1.2 Schemat podłączenia	
	1.2.1 Wyświetlacz LCD (Piny licząc od lewej):	
	1.2.2 Miernik temperatury DS18B20 (Piny licząc od lewej):	
	1.2.3 Dioda LED	
	1.2.4 Enkoder (Piny licząc od lewej):	
	1.3 Wykorzystane oprogramowanie	
	1.4 Wykorzystane biblioteki zewnętrzne	
	1.4 Wynorzystano bibliotoki zowiętrzno	,
2.	Problematyka	8
	2.1 Problem układu Raspberry Pi Pico W - RP2040	8
	2.2 OOP - Programowanie obiektowe	
	2.3 Podział plików	
	2.4 Testowanie	
		·
3.	Pliki źródłowe projektu	10
	3.1 Inicjalizacja - main.ino	10
	3.2 Plik konfiguracyjnych - CONFIG.cpp	
	3.3 Wyświetlacz LCD 20x4 - SreenLcd.cpp	
	3.4 Miernik temperatury DS18B20 - ds18b20.cpp	
	3.5 Endkoder - LimitTemperature.cpp	
	3.6 Przycisk - Button.cpp	
	3.7 Dioda LED - DiodeLed.cpp	

1. Projekt

Temat: MIERNIK TEMPERATURY 9

1. Odczyt temperatury z czunika DS18B20

2. Wyświetlanie jej na ekranie LCD

- 3. Wykorzystanie endokera do ustawienia progu temperatury maksymalnej i minimalnej
- 4. Zapewnienie sygnalizacji przekroczenia progu

Platforma: Arduino IDEE C/C++

Projekt na symulatorze: https://wokwi.com/projects/367315813073881089

1.1 Wykorzystane komponenty

· Arduino Uno - ATmega328

- Miernik temperatury DS18B20 + 2x rezystor 5k Ohm
- Wyświetlacz LCD 20x4
- Enkoder inkrementalny (obrotowy)
- Czerwona Dioda LED + 1x rezystor 1k Ohm
- Przycisk + 1x rezystor 1k Ohm

1.1.1 Arduino Uno

Arduino Uno jest wyposażone w mikrokontroler ATmega328P, który jest odpowiedzialny za wykonywanie programu zapisanego na płytce. Mikrokontroler ten obsługuje wiele funkcji, takich jak odczytywanie i zapisywanie stanu pinów cyfrowych oraz przetwarzanie sygnałów analogowych. Ma 14 cyfrowych pinów wejścia/wyjścia, z których 6 może być używanych jako wyjścia PWM do sterowania np. prędkością silników. Ponadto, posiada 6 pinów wejścia analogowego, z których można odczytywać napięcia z czujników i innych urządzeń analogowych. Zasilane jest przez podłączenie do źródła zewnętrznego lub przez port USB komputera. Ma wbudowany układ konwertera USB-UART, który umożliwia komunikację z komputerem i programowanie płytki za pomocą Arduino IDE lub innych środowisk programistycznych.

1.1.2 Miernik temperatury DS18B20

Miernik temperatury DS18B20 to cyfrowy czujnik temperatury wykorzystujący interfejs OneWire. Komunikacja z czujnikiem odbywa się poprzez wysyłanie sygnałów sterujących przez magistralę OneWire, a czujnik przekazuje dane pomiarowe w formacie cyfrowym. Czujnik ma unikalny adres, co umożliwia podłączenie wielu czujników do jednej magistrali. DS18B20 mierzy temperaturę w zakresie od -55 ℃ do +125 ℃ z dokładnością 0,5 ℃. Dane odczytane przez mikrokontroler mogą być dalej przetwarzane lub wyświetlane na ekranie. Dwa rezystory o wartości 5k Ohm (razem 10 km Ohm) są wykorzystywane do dostosowania wartości napięcia lub prądu w celu zapewnienia prawidłowego działania podłączonych elementów elektronicznych lub do stabilizacji sygnałów wejściowych.

1.1.3 Wyświetlacz LCD 20x4

Wyświetlacz LCD 20x4 to duży wyświetlacz alfanumeryczny o rozmiarze 20 kolumn na 4 wiersze. Komunikuje się z mikrokontrolerem za pomocą protokołu, zazwyczaj interfejsu równoległego, który wymaga wielu pinów do przesyłania danych. Podstawowe kroki komunikacji: - Przed rozpoczęciem komunikacji, należy skonfigurować pinout mikrokontrolera, aby przyporządkować odpowiednie piny do linii danych (D0-D7) oraz linii sterujących (np. RS - wybór trybu, E - sygnał zegara).

• Przesyłanie komend i danych: Do wyświetlania tekstu, sterowanie wyświetlaczem odbywa się poprzez przesyłanie komend i danych. Komendy są wysyłane w celu ustawiania trybu, czyszczenia ekranu, itp. Dane są przesyłane w celu wyświetlania konkretnych znaków lub napisów.

 Sygnały sterujące: W trakcie komunikacji, należy odpowiednio ustawiać sygnały sterujące, takie jak RS (Register Select) - informujący o przesyłaniu komendy lub danych, oraz E (Enable) - sygnał zegara inicjujący odczyt danych.

1.1.4 Enkoder inkrementalny (obrotowy)

Enkoder inkrementalny jest urządzeniem elektronicznym, które generuje impulsy w odpowiedzi na ruch obrotowy wału lub osi. Sygnały impulsowe pozwalają określić kierunek i liczbę obrotów, natomiast sygnał referencyjny wskazuje początek lub koniec pełnego obrotu. Enkoder inkrementalny jest podłączany do mikrokontrolera lub układu odbiorczego, który przetwarza sygnały i umożliwia monitorowanie prędkości, kierunku ruchu oraz określanie aktualnego położenia wału lub osi.

Pomiar zbocza opadającego w enkoderze polega na monitorowaniu zmiany stanu sygnału enkodera w momencie, gdy przechodzi on z wysokiego stanu logicznego na niski. Arduino może odczytywać to zbocze poprzez konfigurację odpowiednich pinów cyfrowych jako wejścia i korzystanie z przerwań (interrupts), które reagują na zmiany stanu sygnału. Wykorzystanie pomiaru zbocza opadającego umożliwia dokładne śledzenie ruchu enkodera i precyzyjne określanie liczby impulsów oraz kierunku obrotu.

1.1.5 Czerwona Dioda LED

W Arduino, czerwona dioda LED jest podłączana do odpowiedniego pinu cyfrowego na płytce. Po podłączeniu, można kontrolować diodę poprzez manipulację stanem tego pinu cyfrowego. Jest półprzewodnikowym komponentem elektronicznym, który emituje światło widzialne o dominującej długości fali w zakresie czerwonym. Działa na zasadzie zjawiska elektroluminescencji, gdzie przepływ prądu przez diodę powoduje reemisję energii w postaci światła. Składa się z dwóch warstw półprzewodnikowych, zwanymi anodą i katodą, które są połączone w prosty sposób. Podłączenie diody LED do źródła zasilania w odpowiedni sposób (zachowując polaryzację) powoduje przepływ prądu i emisję światła czerwonego przez diodę.

1.1.6 Przycisk

Przycisk składa się z dwóch styków, które są fizycznie połączone w momencie naciśnięcia przycisku i rozłączone po zwolnieniu. W Arduino, przycisk jest podłączany do jednego z pinów cyfrowych. Pin jest ustawiany jako wejście i odczytuje stan przycisku - wysoki (HIGH) lub niski (LOW). Aby odczytać stan przycisku w Arduino, wykorzystuje się funkcję digitalRead(), która sprawdza, czy pin cyfrowy odczytuje wartość HIGH lub LOW. W momencie naciśnięcia przycisku, pin odczytuje wartość HIGH, a po zwolnieniu wartość LOW.

1.2 Schemat podłączenia

1.2.1 Wyświetlacz LCD (Piny licząc od lewej):

- 1. GND masa
- 2. Vcc zasilanie dodatnie, 5V
- 3. V0 regulacja kontrastu
- 4. RS wybór rejestrów (komenda, dane)
- 5. RW wybór opcji odczyt/zapis
- 6. E zezwolenie na zapis do rejestrów
- 7. D0 dane
- 8. D1 dane
- 9. D2 dane
- 10. D3 dane
- 11. D4 dane (używane)
- 12. D5- dane (używane)
- 13. D6 dane (używane)

- 14. D7 dane (używane)
- 15. Vpod zasilanie dodatnie podświetlenia
- 16. GNDpod masa podświetlenia

1.2.2 Miernik temperatury DS18B20 (Piny licząc od lewej):


- 1. GND masa
- 2. PIN sygnałowy
- 3. Vcc Zasilanie 5V

1.2.3 Dioda LED

- 1. Anoda (Dłuższa nóżka) do GND masy przez rezystor
- 2. Katoda (Krótsza nóżka) PIN sygnałowy

1.2.4 Enkoder (Piny licząc od lewej):

- 1. GND masa
- 2. Vcc zasilanie dodatnie 5v
- 3. SW przycisk środkowy, PIN sygnałowy
- 4. SIB- PIN sygnałowy
- 5. SIA PIN sygnałowy



Rysunek 1: Schemat podłączenia

1.3 Wykorzystane oprogramowanie

- Wokwi symulator online
- Arduino IDE 2.1.0

1.4 Wykorzystane biblioteki zewnętrzne

- · Standardowa biblioteka Arduino
- LiquidCrystal
- OneWire
- DallasTemperature

2. Problematyka

2.1 Problem układu Raspberry Pi Pico W - RP2040

Wybór Arduino Uno zamiast Rasberry PI Pico W rozwiązał problem nie działającej obsługi czunika DS18B20. Biblioteka 'OneWire' powodowała błędy podczas wgrywania programu na układ Pico. Po wielu nieudanych próbach udało się znaleźć odpowiednią obługę w MicroPython, jednak reszta założeń projektu tak jak obługa ekranu LCD, była dość złożona i powodowała problemy. Płytka Arduino Uno, lepiej współpracowało ze środowiskiem Arduino IDEE, i czas wgrywania oraz komplilacji był o wiele szybszy, co umożliwiło bardziej komfortową pracę.

Kod MicroPython do obsługi Ds18B20:

```
import machine, onewire, ds18x20, time

ds_pin = machine.Pin(21)

ds_sensor = ds18x20.DS18X20(onewire.OneWire(ds_pin))
roms = ds_sensor.scan()

def Temperatura(roms,ds_sensor):
    ds_sensor.convert_temp()
    time.sleep_ms(750)
    for rom in roms:
        temperatura = ds_sensor.read_temp(rom)
        print(f"Temperatura: {temperatura} C")
    time.sleep(2)

while True:
    Temperatura(roms,ds_sensor)
```

2.2 OOP - Programowanie obiektowe

Dodatkowo w celu ułatwienia i utrzymania przejrzystości kodu wykorzystane zostało programowanie obiektowe i podział na klasy i obiekty w C++.

2.3 Podział plików

Wydzielenie różnych funkcjonalności do osobnych plików, które: - ułatwiają rozbudowę - ułatwiają znalezienie błędu - są skalowanlne, pliki można wykorzystać wielokrotnie w innym projekcie

2.4 Testowanie

W głównej klasie 'MiernikTemperatury9' znajduję się metoda "Testing()" w której można wywołać funkcję do testowania czy podłączony element komunikuje się z Arduino.

Poprzez wywołanie na obiekcie metody .test()

Przykład testowania czujnika:

```
void Testing()
{
    //Limit.detect(Btn.detectPress());
    // Serial.println("Test - arduino is connect");
    TemperatureSensor.test();
    // Lcd.test();
    // Btn.test();
    // Led.test();
}

void loop()
{
    //Main();
    Testing();
}
```

3. Pliki źródłowe projektu

- · main.ino
- CONFIG.cpp
- ds18b20.cpp
- SreenLcd.cpp
- LimitTemperature.cpp
- DiodeLed.cpp
- · Button.cpp

3.1 Inicjalizacja - main.ino

Plik main.ino zawiera klasę **MiernikTemperatury9**, która agreguje cały kod i wywołuje wszystkie metody. Dodatkowo utworzona została klasa do przetrzymywanie progu temperatury.

```
#include "CONFIG.cpp"
class MiernikTemperatury9
{
 private:
    TemperatureSensorDS18B20 TemperatureSensor;
    ScreenLcd Lcd;
    DiodeLed Led;
    Button Btn;
    LimitTemperature Limit;
 public:
    void Testing()
      Limit.detect(Btn.detectPress());
      // Serial.println("Test - arduino is connect");
      // TemperatureSensor.test();
      // Lcd. test();
      // Btn.test();
      // Led. test();
    void loop()
      Main();
      // Testing();
    void setup()
      Serial.begin(SERIAL_PORT);
      TemperatureSensor.setup();
      Lcd.setup();
    }
    MiernikTemperatury9() :
      TemperatureSensor(DS_PIN) ,
      Lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7),
      Led(LED_PIN),
      Btn(BTN_PIN)
```

```
{
      }
   void Main()
    Limit.detect(Btn.detectPress());
     String text[2];
      text[1] = Limit.getTextMin();
      text[0] = Limit.getTextMax();
      if(Btn.detectPress()==0) text[2] = TemperatureSensor.text_temperature() + " " + TemperatureSenso
      else text[2] = TemperatureSensor.text_temperature() + " " + TemperatureSensor.text_fahrenheit();
     Lcd.displayTextLcd(text);
      // LIMIT INFO
      int choose = Btn.detectPress();
      if(choose == 1) Led.limit_info(Limit.getMax(), TemperatureSensor.readTemperature());
      if(choose == 0) Led.limit_info(Limit.getMin(), TemperatureSensor.readTemperature());
   }
};
MiernikTemperatury9 projekt;
void setup() {
 projekt.setup();
void loop() {
 projekt.loop();
```

3.2 Plik konfiguracyjnych - CONFIG.cpp

Zawiera konfigurację wszystkich pinów oraz załącza wszystkie klasy.

```
// DEPENDENCES
#include "ScreenLcd.cpp"
#include "DiodeLed.cpp"
#include "MyEncoder.cpp"
#include "Button.cpp"
#include "ds18b20.cpp"

#define SERIAL_PORT 9600

// DS18B20 TEMPERATURE PIN
#define DS_PIN 13

// LCD SCREEN PIN
#define RS 12
#define E 11
#define D4 10
#define D5 9
```

```
#define D6 8
#define D7 7

// COUNTER ENCODER PIN
#define ENCODER_A_PIN 2
#define ENCODER_B_PIN 3
#define RESET_BTN_PIN 5

// LED DIODE PIN
#define LED_PIN 6

// MIN/MAX BUTTON PIN
#define BTN_PIN 4
```

3.3 Wyświetlacz LCD 20x4 - SreenLcd.cpp

```
// LCD DISPLAY 16X1
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Arduino.h>
#define LCD CHAR 20
#define LCD_ROWS 4
class ScreenLcd
  private:
    LiquidCrystal lcd;
    ScreenLcd(int rs, int en, int d4, int d5, int d6, int d7)
      : lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7){}
    void setup() {
      lcd.begin(LCD_CHAR, LCD_ROWS);
    void displayText(const String line) {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(line);
    }
    void displayTextLcd(const String line[2]){
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(line[0]);
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(line[1]);
      lcd.setCursor(0, 2);
      lcd.print(line[2]);
    }
    void test() {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("test");
      delay(2000);
};
```

3.4 Miernik temperatury DS18B20 - ds18b20.cpp

```
#include <OneWire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Arduino.h>
class TemperatureSensorDS18B20
 private:
    OneWire oneWire;
   DallasTemperature sensor;
   unsigned long lastReadTime;
   unsigned long readInterval;
  public:
   TemperatureSensorDS18B20(int pin, unsigned long interval = 1000) : oneWire(pin), sensor(&oneWire),
   void setup() { sensor.begin();}
   float readTemperature() {
      unsigned long currentTime = millis();
      if (currentTime - lastReadTime >= readInterval) {
        sensor.requestTemperatures();
        lastReadTime = currentTime;
     return sensor.getTempCByIndex(0);
   float readKelvin() { return readTemperature() + 273.15;}
   float readFahrenheit() {
     float c = readTemperature();
     float f = (c * 9.0 / 5.0) + 32.0;
     return f;
   String text_temperature() { return "T:" + String(readTemperature()) + " C"; }
   String text_kelvin() { return String(readKelvin()) + "K"; }
   String text_fahrenheit() { return String(readFahrenheit()) + "F"; }
   String text_second_row() { return "T: " + text_kelvin() + " " + text_fahrenheit(); }
    void test() {
        float get_temperature = readTemperature();
        String text_temperature = "T: " + String(get_temperature) + " C";
        Serial.println(text_temperature);
    }
};
```

3.5 Endkoder - LimitTemperature.cpp

```
#include <Arduino.h>
#define ENCODER_A_PIN 2
#define ENCODER B PIN 3
#define ENCODER_RESET_PIN 5
class LimitTemperature
private:
 int Min:
  int Max;
  int SIA;
  int SIB;
  int SI_SW;
  int a = 1;
  int b = 1;
  int t = 0;
public:
  String text_max = "0";
  String text_min = "0";
  LimitTemperature(): Min(0), Max(0), SIA(ENCODER_A_PIN), SIB(ENCODER_B_PIN), SI_SW(ENCODER_RESET_PIN)
  void setup()
  {
    pinMode(SIB, INPUT);
   pinMode(SIA, INPUT);
  void setMin(int newMin) { Min = newMin; }
  void setMax(int newMax) { Max = newMax; }
  int getMin() { return Min; }
  int getMax() { return Max; }
  void setTextMax(String newtext) { text_max = newtext; }
  void setTextMin(String newtext) { text_min = newtext; }
  String getTextMax() { return text_max;}
  String getTextMin() { return text_min;}
  void testPrint(String cursor_max, String cursor_min)
      Serial.println("=======");
      Serial.println("MAX: " + String(getMax()) + cursor_max);
      Serial.println("MIN: " + String(getMin()) + cursor_min);
      Serial.println("=======");
  void testPrintMax() { testPrint(" <==", " "); }</pre>
  void testPrintMin() { testPrint(" ", " <=="); }</pre>
```

```
void detect(int detect)
    // LIMIT MAX
    int choose = detect;
    if (choose == 1){}
        a = digitalRead(SIA);
        // reset counter
        if (digitalRead(SI_SW) == LOW) {setMax(0); testPrintMax();}
        // enkdoer
        if ((b == 1) && (a == 0) && ((millis() - t) > 50))
          t = millis();
          (digitalRead(SIB) == 1) ? setMax(getMax() + 1) : setMax(getMax() - 1);
          testPrintMax();
        setTextMax("MAX: " + String(getMax()) + " C <==");</pre>
        setTextMin("MIN: " + String(getMin()) + " C");
    }
    // LIMIT MIN
    if (choose == 0)
      // reset counter
      if (digitalRead(SI_SW) == LOW) { setMin(0); testPrintMin(); }
      // enkdoer
      a = digitalRead(SIA);
      if ((b == 1) && (a == 0) && ((millis() - t) > 50))
        t = millis();
        (digitalRead(SIB) == 1) ? setMin(getMin() + 1) : setMin(getMin() - 1);
        testPrintMin();
        setTextMax("MAX: " + String(getMax()) + " C");
        setTextMin("MIN: " + String(getMin()) + " C <==");</pre>
    }
  }
};
```

3.6 Przycisk - Button.cpp

```
#include <Arduino.h>
class Button
private:
  int pin;
  int buttonState;
  int prevButtonState;
  unsigned long lastDebounceTime;
  bool isButtonOn;
public:
  Button(int pin) : pin(pin), buttonState(HIGH), prevButtonState(HIGH), lastDebounceTime(0), isButtonOn
    pinMode(pin, INPUT);
  void update() {
    int reading = digitalRead(pin);
    if (reading != prevButtonState) {
      lastDebounceTime = millis();
    if ((millis() - lastDebounceTime) > 50) {
      if (reading != buttonState) {
        buttonState = reading;
        if (buttonState == LOW) {
          isButtonOn = !isButtonOn;
          if (isButtonOn) {
            Serial.println("Button: MAX");
          } else {
            Serial.println("Button: MIN");
      }
    prevButtonState = reading;
  bool isOn() { return isButtonOn;}
  int detectPress(){
    update();
    if(isOn()) { return 1; }
    else { return 0;}
  void test(){
    int choose = detectPress();
    if(choose==1) Serial.println("on");
    if(choose==0) Serial.println("off");
  }
};
```

3.7 Dioda LED - DiodeLed.cpp

```
#include <Arduino.h>
class DiodeLed
  private:
    int ledPin;
  public:
    DiodeLed(int pin) {
      ledPin = pin;
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
    void on(){
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    void off(){
      digitalWrite(ledPin, LOW);
    void blink() {
      on();
      delay(1000);
      off();
      delay(1000);
    void limit_info(long limit, int temperature)
      if(temperature > limit) on();
      else off();
    void test()
      on();
    }
};
```