# 1 有限元素分析

為了求得最佳化所需的參數,求出十桿桁架結構的最佳解,首先要建立一個包含以下內容的函數 <sol\_TenBarTruss.m>,求出其剛性、位移、應力以及反作用力。

### 1.1 元素表

先定義各桿件及節點的編號,再列出之後需要的各參數的數值。包括各節點的座標、各桿件會接觸到的節點編號、楊氏係數、半徑、面積、長度以及角度 (cos, sin),皆以矩陣方式列出。長度跟角度都是用節點座標間的距離關係作計算,座標的部分我是以向上為正。

將上述數值合成一個表格 T,方便之後使用。

#### 1.2 整體剛性矩陣

先建立一個空白的 12\*12(因為有六個節點,每個節點有兩個自由度) 的剛性矩陣 K,再寫一個函數 <add\_element.m> 將數值分別填入相對應的自由度中。當 i=1,也就是第一根桿件時,他所接觸的節點為 node(1,1) 及 node(1,2),也就是節點 3 跟節點 5。以節點 3 為例,節點 3 的自由度為 5 跟 6,因此將節點 3 算出的結果放於剛性矩陣的 (5:6,5:6) 的位置,為正的。其他的過程也用同樣的方式計算輸入,並注意正負號。

#### 1.3 位移矩陣

先根據題目建立 1\*12 的力矩陣  $F_{\text{matrix}}$ , 再建立一個空白的 12\*1 的位移矩陣 Q。可知力矩陣等於剛性矩陣乘位移矩陣。

$$F = K * Q$$

題目中節點 5 跟 6 是固定的,也就是自由度 9 到 12 的位移為 0。因此取  $F_{matrix}$  以及 K 的自由度 1 到 8 的部分,分別為 F 及  $K_{red}$  代入計算即可。由上式可知,Q 可以用  $K_{red}$  F 來計算。計算出來後,再將位移矩陣 Q 的自由度 9 到 12 的部份加上 0。

### 1.4 應力矩陣

另外寫一個函數 <compute\_stress.m>。首先建立一個 10\*1 的空白應力矩陣 sigma,再將 Q、E、L、c 、s 带入公式做計算,即可得到應力矩陣。

## 1.5 反作用力矩陣

題目中的節點 5、6 為固定的,會使得自由度 9 到 12 有反作用力。要算出反作用力矩陣,可以將數值代入公式 R = K \* Q 中。首先設一個空白的 4\*1 的反作用力矩陣 R,剛性矩陣取自由度 9 到 12 的部分,再將數據代入上述的公式,就可以得到反作用力。

# 2 最佳化

使用 fmincon 來做最佳化。主要是照老師講義寫的步驟做,尤其是主程式的部分。

## 2.1 最佳化主程式

主程式為 <main.m>。先隨機設一個起始點,再設所要最佳化的上下界線。像本題題目所給的是所有桿件半徑的最佳化範圍為 0.001m 至 0.5 m 之間,就將 ub 代 [0.5, 0.5],lb 代 [0.001, 0.001]。其他大多是照老師所寫的稍微改寫一下。

## 2.2 最佳化目標函數

將所要做最佳化主題的公式寫入此函數 <obj.m>。本題題目所要做的是將質量及半徑做最佳化,因此把所有的桿件質量總和公式寫在這個函數內。

## 2.3 最佳化的拘束條件

將題目所提供的限制寫入此函數 <nonlcon.m>。本題題目所要求的限制條件有兩個,第一個是所有桿件應力的絕對值都要小於等於降伏應力,第二個是節點 2 的位移要小於等於 0.02m。將參數都移項到小於等於的左邊,使得右邊為零。接下只要將不等式左邊的東西寫出來就好了。

並讀取前面做完的桿件的有限元素分析函數 <sol\_TenBarTruss>,利用函數內已經得出結果的位移及應力來帶入限制條件內。