
按表面粗糙度要求从高到低排序为(

最小极限尺寸是 (Ø22);

4.在螺孔的标注 M10 X1-7H 中,M表示(细 /牙(普通) 螺纹, 10表示 (大径), 7H表示(

3. 补画C-C移出断面图;



封

线

A-A

五、在给定位置画出全剖的主视图和半剖的左视图(20分)。

