

第三章 数据链路层

第2讲 错误检测和纠正

东南大学仪器科学与工程学院

主讲:陈熙源






错误检测

- ① 在传输过程中可能会产生比特差错:1可能会变成0而0也可能变成1
- ② 在一段时间内,传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为 误码率BER(Bit Error Rate)
- ③ 误码率与信噪比有很大的关系
- 4 为了保证数据传输的可靠性,在计算机网络传输数据时,必须采用各种错误检测措施












错误出现



(b) 数据传输过程中噪声的影响





一奇偶校验码

定义: 它是一种通过增**加冗余位**使得码字中"1"的个数为奇数或偶数的编码方法,它是一种**检错码**。

注:单个的奇偶检验码仅能检出奇数个码元的错误。仅当出现错误的概率和错误的危害足够大时,才采用奇偶校验码,在实际应用中,按码字的形成方向可以分为垂直奇偶校验、水平奇偶校验和垂直水平奇偶校验三种奇偶校验方式。



垂直奇偶校验

垂直奇偶校验(纵向奇偶校验):能检测出每列中所有奇数个错,

但检测不出偶数个错。

垂直奇偶校验方式→

	位\数字		0123456789
	C1		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
	C2		0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
	C3		0000111100
	C4		000000011
	C5		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	C6		111111111
	C7		0 0 0 0 0 0 0 0 0
	偶	C0	0110100110
	奇	CO	1001011001
- 1			

补1奇化







水平奇偶校验(横向奇偶校验)

: 其漏检率要比垂直奇偶校验 方法低,但实际水平奇偶校验时, 一定要用数据缓冲器。

水平奇偶校验方式→


位\数字	0123456789	偶校验
C1	0101010101	1
C2	0011001100	0
C3	0000111100	0
C4	0000000011	0
C5	1111111111	1
C6	1111111111	1
C7	0000000000	0





小平垂直校验

▶ 水平垂直校验LRC(报文检验、方块检验):这种方法是在奇偶校验的基础上,为了提高奇偶校验码对突发错误的检测能力,将若干奇偶校验码排成若干行,然后对每列进行奇偶检验,放在最后一行。









奇偶校验方法优缺点:

使用简单,但检错能力差,一般只用于通信要求较低的环境。





循环冗余检验

在数据链路层传送的帧中,广泛使用了循环**冗余检验(CRC)**的检测技术。

优点: 检错能力强且易实现。

▶ 过程:在发送端,先把数据划分为组。假定每组K个比特,假设待 传送的一组数据M=101001(现在K=6)。我们在M的后面 再添加供差错检测用的n位冗余码一起发送。







冗余码的计算

- ① 用二进制的模2运算进行2ⁿ乘M的运算,这相当于在M后面添加n个0
- ② 得到的(k+n)位的数除以事先选定好的长度为(n+1)位的除数P, 得出商是Q而余数是R,余数R比除数P少一位,即R是n位。





、 冗余码的计算举例

- 现在k=6 , M=101001
- 设n=3,除数P=1101 3
- 被除数是2ⁿM=101001000 (kth) (M1)
- 模2运算的结果:商Q=110101 = M/ P 余数R=001


把余数R作为冗余码添加在数据M的后面发送出去。

发送的数据是2ⁿM+R,即:101001001,共(k+n)位。





~循环冗余检验的原理说明`







· 帧检验序列FCS

定义:在数据后面添加上的冗余码称为**帧检验序列FCS**

(Frame Check Sequence)

▶ 注意:循环冗余检验CRC和帧检验序列FCS并不等同

	C <mark>C</mark> C和FCS的区别				
S	ckc	常用的检错方法,可以用来得出FCS。			
	FCS	添加在数据后面的冗余码,并不是 由CRC唯一获得。			





错误检测——每一帧都由接收端进行CRC检验

> 结果判定:

- 🦨 🛈 若得出的余数R=0,则判定这个帧没有差错,就接收这个帧。
 - ② 若得出的余数R≠0,则判定这个帧有差错,就舍弃这个帧。

只要经过严格挑选,并使用位数足够多的除数P,可以 使得检测不到的差错的概率很小。

方法缺陷:不能确定是哪一个或者哪几个比特出现了差错。





补充说明

单单使用循环冗余检验CRC这种检测技术只能做到无差错接受这个帧。

无差错接受的概念:凡是没有丢弃而接受了的帧,都能以

非常接近于1的概率认为这些帧在传输

过程中没有产生差错。

要做到真正意义上的可靠传输,必须还要加上确认和重传机制。









检测错误的一种方法是按n行,每 行k位来传输数据,并且在每行和每列 加上奇偶位。其中右下角是一个检查它 所在行和所在列的奇偶位。这种方法 能够检测出所有的单个错吗?2位错误 呢?3位错误呢?

