

- 1. 运行 One Dim Diffusion.zip 中的程序,体会、理解和掌握有限差分和有限体积法的求解 1D 热传导方程的基本步骤。
- 2. 在上述基础上,将初始条件及边界条件带入如下的物理问题,计算温度分布。计算区域长度及网格数不做限定,请自拟。




3. 在上述基础上,将上述代码改编,使之适用于模拟如下包含两子区域热传导问题,计算温度分布随时间变化规律。计算区域长度按照图中阐述定义,网格数不做限定。



- 4. 运行 TwoDimDiffusion.zip 中的程序,体会、理解和掌握有限差分和有限体积法的求解 2D 热传导方程的基本步骤。掌握输出给定点温度值的方法。
- 5. 在上述基础上,将上述代码改编,使之适用于模拟如下包含两子区域热传导问题,计算温度分布随时间变化规律。计算区域长度按照图中阐述定义,网格数不

做限定。初始条件:中间 air 区域充满初始温度为 700℃的纯铝熔体。边界条件:底部边界用 Direchlet 边界(给定室温),其余边界用绝热边界条件(热流密度为0)。计算过程中,不考虑铝的凝固放热。



6. 对于上一题,考虑铝凝固过程中的潜热释放,计算温度分布随时间变化规律。提示:可采用温度回升法、等效热容法或求解焓方程的方法。