楊氏模量因同壓力,在SI單位制中,壓力的單位為Pa也就是帕斯卡。但是通常在工程的使用中,因各材料楊氏模量的量值都十分的大,所以常以百萬帕斯卡(MPa)或十億帕斯卡(GPa)作為其單位。

(1牛顿每平方毫米为1MPa) (1千牛顿每平方毫米为1GPa)

常用材料的弹性模量、泊松比、密度

114711414	179年任侯里、7	口似此、省及		
材料名称	弹性模量E	切变模量G	がたしと	密度
	Gpa	Gpa	泊松比	$g/cm^3(t/m^3)$
灰铸铁	118-126	44.3	0.3	7
白口铸铁	113-157	44	0. 23-0. 27	7. 55
球墨铸铁	173	73-76	0.3	7. 3
延性铁	120	7.7	0.31	7. 3
金屬鎂	45		0.33	1. 74
鎂合金				1.74
鈦 (Ti)	105-120			
碳钢	206	79.4	0. 24-0. 28	7. 3-7. 85
铸钢	202		0.3	7.8
镍铬钢	206	79.4	0. 25-0. 3	7. 9
合金钢	206	79.4	0. 25-0. 3	7. 9
高速钢 (含W _W 9%)				8.3
高速钢 (含W _W 18%)				8. 7
轧制纯铜(紫铜)	108	39.2	0. 31-0. 34	8.9
冷拔纯铜(紫铜)	127	48		8.9
轧制磷锡青铜	113	41.2	0. 32-0. 35	8.8
冷拔黄铜	89-97	34. 3-36. 3	0. 32-0. 42	8. 4-8. 85
铸造黄铜				8.62
轧制锰青铜	108	39. 2	0.35	8.8
铸锡青铜	103		0.3	8. 7-8. 9
铸铝青铜	103	11.1	0.3	
工业用铝、铝镍合金				2. 7
可铸铝合金				2. 7
轧制铝	68	25. 5-26. 5	0. 32-0. 36	2. 7
拔制铝线	69			2. 7
硬铝合金	70	26.5	0.3	2. 7
轧制锌	82	31.4	0. 27	7. 1
铅	16	6.8	0.42	11. 37
鎢 (W)	400-410			7. 29
碳化鎢 (WC)	450-650			
镍				8. 9
金				19. 32
银				10. 5
锡				7. 29
汞				13. 55
碳化硅(SiC)	450			3. 1
硅铜片				7. 55-7. 8
锡基轴承合金				7. 34-7. 75
铅基轴承合金				9. 33-10. 67

硬质合金(钨钴)				14. 4-14. 9
硬质合金(钨钴钛)				9. 5-12. 4
鑽石	1,050-1,200			
玻璃	55	1.96	0.25	
有机玻璃 (PMMA)	2. 35-29. 42			1. 18-1. 19
橡胶	0.0078	2.9	0.47	
胶木板、纤维板				1. 3-1. 4
电木	1. 96-2. 94	0.69-2.06	0.35-0.38	1.2
夹布酚醛塑料	3. 92-8. 83			13-1.45
赛璐珞	1.71-1.89	0.69-0.98	0.4	1.4
ABS	0.2	0.3189	0.394	
ABS、PC合金	2.41	0.862	0.3897	
PC高密度	2.32	0.829	0.3902	
聚丙烯PP	1.5-2			
PP共聚物	0.896	0.3158	0.4103	
尼龙1010	1.07		0.34-0.35	1. 04-1. 06
尼龙66	8. 3	3. 2	0.28	1. 14-1. 15
PA6	2. 32	0.97	0.34	1.13
PE高密度	1.07	0.377	0.4101	
PE低/中密度	0. 172	0.0594	0.439	
低压聚乙烯PE	0. 54-0. 75			
高压聚乙烯PE	0. 147-0. 245			
硬聚氯乙烯 (PVC)	3. 14-3. 92			1. 35-1. 40
聚苯乙烯				0.91
聚四氯乙烯	1. 14-1. 42			
丙烯酸(中耐冲力)	2.4	0.89	0.35	
PBT	1.93	0.69	0.3902	
POM己缩醛共聚物	2.6	0.09328	0.38569	
P/S中高流量	2. 28	0.8173	0.387	
PVC0.007塑化	0.006	0.002	0.47	
PVC僵化	2.41	0.866	0.3825	
聚对苯二甲酸乙二酯PET	2-2.5			1.38
聚苯乙烯PS	3-3.5			
碳纤维强化塑料(单向颗粒表面)	150			
混凝土	13. 73-39. 2	4. 9-15. 69	0.1-0.18	1.8-2.45