

Z_axis
T4
b
M5
M4
T_pusher
T2
T1
CG
M1
M2
T3
X_axis
a2
M3
a1
Y_axis