تاریخ : ۲۱ / ۱۰ / ۱۴۰۰

😧 شرکت ریزان

گزارش اولیه: ۱۲

اظهارات مشتری: ۱۲

00:00:00 7071-17-19

آبخوردگی : دستگاه شما در مجاورت رطوبت بالا یا پاشش آب بوده است در این حالت دستگاه از تعهد ضمانت تولید کننده خارج میشود .

14

اطلاعات دیتا لاگر

مقدار جزئيات

نام

switch relay \

لیست خرابی های قبلی

تاريخ

ردیف

ردیف

14:47:11 1400-09-71

تهران جاجرود سعید آباد میدان ساعت کوچه دانش پلاک ۳۲ ۷۷۲۹۲۸۹۵ *** ۷۷۲۹۳۱۴۹