

| Motor Control Pin | | | |
|-------------------|-----|------|------|
| | EN | DIR | STEP |
| E1 | PC3 | PC1 | PC2 |
| E2 | PC3 | PC15 | PC0 |
| X | PC3 | PC13 | PC14 |
| Y | PC3 | PB8 | PB9 |
| Z | PC3 | PB2 | PB7 |

