



|    |     |                   |
|----|-----|-------------------|
| 0  | PD0 | USART-RX          |
| 1  | PD1 | USART-TX          |
| 2  | PD2 | Ext Int 0         |
| 3  | PD3 | PWM T2B,Ext Int 1 |
| 4  | PD4 |                   |
| 5  | PD5 | PWM TOB           |
| 6  | PD6 | PWM TOA           |
| 7  | PD7 |                   |
| 8  | PB0 | Input capture     |
| 9  | PB1 | PWM T1A           |
| 10 | PB2 | PWM T1B,SS        |
| 11 | PB3 | PWM T2A,MOSI      |
| 12 | PB4 | SPI MISO          |
| 13 | PB5 | SPI SCK           |
| A0 | PC0 |                   |
| A1 | PC1 |                   |
| A2 | PC2 |                   |
| A3 | PC3 |                   |
| A4 | PC4 | I2C SDA           |
| A5 | PC5 | I2C SCL           |
| A6 | 19  |                   |
| A7 | 22  |                   |

????

Sheet: /  
File: ??T12.sch

Title: *pencil\_T12\_328p*

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Size: A3                     | Date: 2020-09-02 |
| KiCad E.D.A. kicad (5.1.5)-3 |                  |

Rev: V2.1\_PD65W  
Id: 1/1