



0 PD0 USART-RX
1 PD1 USART-TX
2 PD2 Ext Int 0
3 PD3 PWM T2B,Ext Int 1
4 PD4
5 PD5 PWM T0B
6 PD6 PWM T0A
7 PD7
8 PB0 Input capture
9 PB1 PWM T1A
10 PB2 PWM T1B,SS
11 PB3 PWM T2A,MOSI
12 PB4 SPI MISO
13 PB5 SPI SCK
14 PC0
15 PC1
16 PC2
17 PC3
18 PC4
19 PC5
20 PC6
21 PC7
22 PC8

