




АСТА.425529.018-11 Э4



- 1 Технические требования к разделке проводов и креплению их жил по ГОСТ 23587-96.
2 Длина и расположение проводов не регламентируется.
3 Провода с обоих концов маркировать маркерами САВЗ согласно схеме.
4 Соединения XT28 – XT30; XT31 – XT33 выполнить перемычками для JXB-S-2.5.
5 Монтаж цепей 1, 3 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией коричневого цвета.
6 Монтаж цепей 2, 4 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией синего цвета.
7 Монтаж цепей 5, 11, 12 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией красного цвета.
8 Монтаж цепей 6, 31, 32 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией белого цвета.
9 Монтаж цепей 13 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией красного цвета.
10 Монтаж цепей 33 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией белого цвета.
11 Монтаж цепей 91-97 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией зеленого цвета.
12 Монтаж цепи 0 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией желто-зеленого цвета.
13 Монтаж цепей: между крышкой и корпусом, между монтажной панелью и болтом заземления выполнить проводом ПуГВ 1х2,5 с изоляцией желто-зеленого цвета.
14 Монтаж цепей 51 – 62 выполнить кабелем КИПЭВ 1х2х0,6.
15 Концы проводов НВ4 и ПуГВ обжать втулочными наконечниками, соответствующим площади сечения провода.

АСТА.425529.018-11 Э4					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АППКУП "Посейдон-Н-ПТО-П-Е"				
Разраб.	Калнагуз			30.07.23	Схема электрическая соединений				
Пров.	Акдашев			30.07.23					
Т.контр.									
Согл.									
Н.контр.	Цирценс								
Утв.	Несин								
					Лист 1				Листов 3
					ООО "СТАЛТ"				



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докум.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

