


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
5512	09.02.2009			

Справ. №	Перв. примен.
	АСТА.425543.033-02



1. Размеры для справок
2. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
3. Маркировка элементов показана условно.
4. Контактные площадки, печатные проводники и места пайки не показаны.
5. Расположение проводов поз. 40 (см. лист2) показано условно.
6. Формировать жгут из проводов кольцами изоленты (или скотч, нитки) с шагом 80-100 мм.
7. Места пайки контактов разъемов Х4, Х5 изолировать трубкой ПВХ, надетой на провода поз.40.

8. В указанных местах кабель закрепить термоклеем.
9. После монтажа провести проверку и тестирование платы в соответствии с инструкцией И1.
Нанести защитное покрытие лаком УР-231 ТУ 6-21-14-90 в 3 слоя с двух сторон, предварительно защитив от попадания лака разъемы Х1, Х2, разъем Х3 с джампером.
10. Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.015.

					АСТА.425543.033-02 СБ				
1	Зам	АСТА.1233			<p>Плата ТР-02</p> <p>Сборочный чертеж</p>	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:1
Разраб.	Соловьева	<i>Соловьева</i>	30.12.09						
Пров.	Васильев	<i>Васильев</i>	30.12.09						
Т.контр.	Дашкевич	<i>Дашкевич</i>	30.12.09						
						Лист 1		Листов 2	
Н.контр.									
Утв.	Капустин	<i>Капустин</i>	30.12.09						

