

Примечания: 1 Джампер XS1 установить на контакты вилки X9.

2. Точками входа в жгут разъемов X10, X11 являются отверстия под пайку катодов HL3...HL66, отверстия под пайку кнопок S2, S3, а также отверстия на шинах +5В и -5В соответственно.

АСТА.425543.032-02 Э3

Плата ТО-02






Схема электрическая
принципиальная

Литера	Масса	Масштаб
A		
Лист 1	Листов 2	

Изм	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Васильев	25.11.09		
Проверил	Капустин	25.11.09		
Н. контр.	Капустина	27.11.09		
Утвердил	Капустин	27.11.09		

Копировал

формат А3



Инов. № подл.	6359
Подпись и дата	А.И.И. 10
Взам. инв. №	
Инов. № дубл.	
Подпись и дата	