



- 1 *Размеры для справок.
- 2 ТТ к разделке проводов и креплению жил – по ГОСТ 23587–96.
- 3 Монтажные соединения паять ПОС 61 ГОСТ 21931–76.
- 4 Кабель из состава поз. 6. Монтаж кабеля производить следующим образом:
 - провода красного цвета датчиков поз. 5 (провод от внутреннего диска) паять к красному проводу кабеля;
 - провода черного цвета датчиков поз. 5 (провод от внешнего диска) паять к зеленому проводу кабеля;
- Номера контактов кабеля:
 - красный провод соответствует контакту 1;
 - зеленый провод соответствует контакту 3.
- 5 Термоусадочную трубку поз. 7 заполнить герметиком акриловым и термоусадить.
- 6 Остальные ТТ – по ОСТ4 Г0.070.015.

					АНПБ.943111.003СБ						
					Датчик регистрации двигательной активности Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					21г	1:1	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.						Лист			Листов	1	
Н. контр.											
Утв.											