



Index des VISAs

Astuce 1 – cliquez sur le nom d'un document pour directement accéder au détail du VISA

Astuce 2 – cliquez sur la localisation du document pour directement l'ouvrir dans Clovis

Validé	Plan_Facade_Est_2022.pdf	/2022/plans façade/
Validé	Plan_Facade_Ouest_2022.pdf	/2022/plans façade/
Refusé	e8f8fg4-345kd0-09fjd3.dwg	/2022/dwg/
Validé avec commentaires	e8f8fg4-345kd0-6_b9.dwg	/2022/dwg/
En attente	e8f8fg4-345kd0-azdiuh.dwg	/2022/dwg/
Refusé	Fiche-053---Luminaire-type-4.pdf	/2022/050 - Eclairage/

Détails des VISAS

Validé	Plan_Facade_Est_2022.pdf	Emplacement	/2022/plans façade/
Version 3	Déposé le 01/10/2022 par Victor Reynard (MOE - In-Fine Architectes)		
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 02/10/2022	Emis le: 02/10/2022
Validé	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 02/10/2022	Emis le: 02/10/2022
Version 2	Déposé le 24/09/2022 par Charles Boudot (MOE - In-Fine Architectes)		
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 30/09/2022	Emis le: 24/09/2022
Validé avec commentaires	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 30/09/2022	Emis le: 28/09/2022
	Commentaires: Voir annotations rouge. Sous réserve BET et BC.		
Version 1	Déposé le 01/09/2022 par Charles Boudot (MOE - In-Fine Architectes)		
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 29/09/2022	Emis le: 03/09/2022
Refusé	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 29/09/2022	Emis le: 05/09/2022
	Commentaires: détail 6 à reprendre selon configuration réelle du mur existant (hauteur insuffisante)		

Validé	Plan_Facade_Ouest_2022.pdf	Emplacement	/2022/plans façade/
Version 4	Déposé le 01/10/2022 par Victor Reynard (MOE - In-Fine Architectes)		
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 02/10/2022	Emis le: 02/10/2022

Validé	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 02/10/2022	Emis le: 02/10/2022
Version 3	Déposé le 24/09/2022 par Charles Boudot (MOE - In-Fine Architectes)		
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 30/09/2022	Emis le: 24/09/2022
Validé avec commentaires	Didier Moreau (Architecte) Commentaires: Sous réserve BET et BC.	Echéance: 30/09/2022	Emis le: 28/09/2022

Refusé	e8f8fg4-345kd0-09fjd3.dwg	Emplacement	/2022/dwg/
Version 1	Déposé le 01/03/2022 par Victor Reynard (MOE - In-Fine Architectes)		
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 01/06/2022	Emis le: 15/04/2022
Validé avec commentaires	Zoé Lémieux (Lot 05 - Etanchéité / Couverture) Commentaires: Les avis seront émis sur les plans qui seront diffusés par la cellule de synthèse. Sous réserve avis BC et BET.	Echéance: 01/06/2022	Emis le: 24/05/2022
Refusé	Roland Morel (SPS) Commentaires: voir obs type 1	Echéance: 01/06/2022	Emis le: 24/04/2022
En attente	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 01/06/2022	Emis le:
En attente	Florence Simon (Lot 12 - Electricité)	Echéance: 01/06/2022	Emis le:

Validé avec commentaires	e8f8fg4-345kd0-6_b9.dwg	Emplacement	/2022/dwg/
Version 2	Déposé le 01/03/2022 par Samuel Bonnefoy (MOE - In-Fine Architectes)		
Validé avec commentaires	Charles Moet (MOE) Commentaires: Voir remarques en rouge. Sous réserve synthèse épaisseur FOB/alignement nez de dalle BA.	Echéance: 01/06/2022	Emis le: 15/04/2022
Validé avec commentaires	Zoé Lémieux (Lot 05 - Etanchéité / Couverture) Commentaires: Les avis seront émis sur les plans qui seront diffusés par la cellule de synthèse. Sous réserve avis BC et BET.	Echéance: 01/06/2022	Emis le: 24/05/2022
Validé	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 01/06/2022	Emis le: 01/06/2022

En attente	e8f8fg4-345kd0-azdiuh.dwg	Emplacement	/2022/dwg/
Version 4	Déposé le 01/06/2022 par Yves Bonnefoy (MOE - In-Fine Architectes)		
En attente	Charles Moet (MOE)	Echéance: 01/06/2022	Emis le:
En attente	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 01/06/2022	Emis le:

Refusé	Fiche-053---Luminaire-type-4.pdf	Emplacement	/2022/050 - Eclairage/
Version 12	Déposé le 01/08/2022 par Nicole Testud (MOE - In-Fine Architectes)		
En attente	Didier Moreau (Architecte)	Echéance:	Emis le:

Refusé	Didier Moreau (MOA)	Echéance:	Emis le: 02/08/2022
	Commentaires: vérifiez juste l'écart évier OB		
Validé	Émilien Fabron (Lot 12 - Electricité)	Echéance:	Emis le: 15/08/2022
Validé avec commentaires	Florence Simon (Lot 12 - Electricité)	Echéance:	Emis le: 01/09/2022
	Commentaires: Voir remarques en rouge. Sous réserve synthèse épaisseur FOB/alignement nez de dalle BA. Sous réserve avec BC et BET.		