




- 五、(1) 在给定位置补画A-A半剖视图,B-B全剖视图。
 (2) 在A-A剖视图的适当位置作出底板上小圆孔的局部剖视图。
 (共19分)



- 六、读懂轴承零件图，完成下面问题：(共21分)
- 填写标题栏，零件材料为HT150；(3分)
 - 在主视图中用局部剖剖出两个安装孔；(3分)
 - 补全A-A剖视图；(4分)
 - 补全主、左视图中螺孔的投影(4分)。并解释螺孔尺寸的含义：其中M表示____牙____螺纹，6表示____，7H表示____代号；(3分)
 - $\phi 24H7$ 的公差值为0.021，将尺寸 $\phi 24H7$ 改注成基本尺寸及上、下偏差值的形式；(1分)
 - 标注下列各表面的粗糙度：F面3.2，B、C面12.5，以上各面为去除材料的方法加工；其余表面均为不去除材料。(3分)



制图		审核		班级		序号	
轴承座		比例		材料		HT150	