



1.14 号轴建模



草图拉出圆柱体, 随后切除倒角, 使用两个辅助面来切除凹槽, 不用辅助面很难切除