

Folio: 002-17

Sector: 441-A

**Unidades Foráneas (PKD)**

A partir de Unidad: PX00006508

Pedido: 629424

**Descripción:**

Debido a que la base de porta vasos de operador está muy pegada a mampara, éste provoca ruido cuando la unidad esta en movimiento, realizar lo siguiente:

Fijar la base de porta vaso de operador con una separación de 20mm de la mampara.

**INCORRECTO****CORRECTO**

POLOMEX

POLOMEX

Elaboro: Sandra Hernández









Aprobado Gerencia de Calidad

Aprobado Coordinador de Producción

Fecha: 5 - ENERO - 2017



**Registro de Personal Informado**

Fecha	Nómina	Nombre	Firma	Puesto	Sector
5/01/17	2062	Eduardo Cazares		A. General	441-A
5/01/17	2559	Michael Carr		Armador	441-A
5/01/17	1329	Alberto Garcia		A. General	441-A
5/01/17	280	Noe Lara Duran		A. General	441-A
5/01/17	391	Julio Torres.		Auxiliar	441-A
5/01/17	4316	Diana Medina V.		Calidad	441-A
5/01/17	302879	Christian Antonio Santos Pacheco		Ing. de Calidad	441-A
6/01/17	849	Dominic Medrano		Supervisor	441-A