

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CML - 1ª DE - GUEs/9ª Bda Inf Mtz
2º BI Mtz (Es) (TERÇO DO RJ - O NOVO/1699 - REGIMENTO
AVAÍ)

GUIA DE RECOLHIMENTO

Remessa em/...../.....

GUSTAVO MARTINS PEIXOTO - Ten Cel
Cml / Ch / Dir

Data Emissão: 30/06/2021

Número da Guia: 01
Órgão Origem: 009506 - 2º BI Mtz (Es)
Órgão Destino: 012203 - 25º B Log (Es)
Org Rspnl Trnp: 012203 - 25º B Log (Es)

Legenda: NI = Não Informado.

Obs: Viatura a ser descarregada por alienação e venda.

Nr Patr	Cod Mat/Proposta	[Descrição] - [Vida Util (meses)] - [Dt. Incl. Carga] [Vir. Incl. Carga] - [Tempo Uso (meses)] - [Dt Descarga] - [Vir. Depr. Acum.] - [Sigla Gestor] - [Nr Série] - [Nr Chassi] - [Nr EB Vtr] - [Nr Placa Vtr] - [Nr RENAVAL] - [Ano Fabricação] - [Ano Modelo] - [Projeto] - [Nr / Nome] - [Data Fabr/Nasc]	Unid Med / Cons	Qtde	Vir. Liq. Cont.
---------	------------------	--	-----------------	------	-----------------

Relação dos Componentes:	Cod Mat Comp	Nome componente	Qtde Componente	Nr Série Comp.	Numero Comp.
--------------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

Conta contábil: NI - Não Informada

Conta corrente: NI - Não Informada

100950600103233 119957	[VIATURA TRANSPORTE NÃO ESPECIALIZADO / FABRICANTE: LAND ROVER; MODELO: DEFENDER 130] - [180] - [23/12/2019] - [108.500,00] - [17] - [30/06/2021] - [9.222,33] - [OM] - [93RLDKHE86T008360] - [93RLDKHE86T008360] - [EB3412121662] - [NI] - [NI] - [2005] - [2005] - [INDEFINIDO] - [NI] - []	Unidade	1	99.277,67
------------------------	--	---------	---	-----------

Sub Total Conta

99.277,67

Valor Total da Guia

99.277,67

Recebi o material com as alterações
consignadas no verso em 30/06/2021

Agente Executor

Recebi o material constante
da guia em 30/06/2021

OM Transporte

MATEUS HENRIQUE SOARES REBOREDO - 2º Ten
Almoxarife

Observações:

- Alterações na Viatura

- ↳ Sen barra de direção
- ↳ Sen câmbio de marcha
- ↳ Sen caixa de transmissão
- ↳ Sen os eixos das bancas dianteiras
- ↳ Sen Tero / Lau
- ↳ Sen borracha do intercooler
- ↳ Sen bateria
- ↳ Sen ferromental
- ↳ Encara-se com o caso de descarga incompleta.