



| Nº PARAMETRO | VALOR |
|--------------|---------|
| P030 | 7 |
| P031 | 380V |
| P032 | 60HZ |
| P033 | 1,25A |
| P034 | 1,11A |
| P035 | 4 |
| P036 | 1730RPM |
| P037 | 0,37KW |
| P041 | 3S |
| P042 | 2S |
| P043 | 30HZ |
| P044 | 60HZ |
| P045 | 1 |
| P046 | 2 |
| t062 | 48 |
| t065 | 13 |
| t076 | 0 |
| t081 | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |









