








































Training NOK (x30) Pictures

Part reference	Camera n°	Defect name	Defect picture
MUPME51318391_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51318611_A_1_trigger1_9	9	Burr	 
MUPME51329988_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51364727_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51364743_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51364749_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51364867_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51367200_A_1_trigger1_9	9	Burr	 
MUPME51367278_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51367282_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51367328_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51367330_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51367332_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51369325_A_1_trigger1_9	9	Burr	 
MUPME51369585_A_1_trigger1_9	9	Burr	

MUPME51369591_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51369597_A_1_trigger1_9	9	Burr	 
MUPME51370603_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51370607_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51370615_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51370663_A_1_trigger1_9	9	Burr	 
MUPME51370667_A_1_trigger1_9	9	Burr	 
MUPME51377822_A_1_trigger1_9	9	Burr	 
MUPME51377842_A_1_trigger1_9	9	Burr	 
MUPME51385144_A_1_trigger1_9	9	Burr	  
MUPME51389600_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51399882_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51400066_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51400070_A_1_trigger1_9	9	Burr	
MUPME51400090_A_1_trigger1_9	9	Burr	