

INFORME DE TRABAJO



Juana Koslay, San Luis, Argentina
B° Cerros Colorados M:34 C:03
5701
+54 9 266 425-7210

Fecha de emisión	Cliente
19/06/2025	Juan Pérez

Bicicleta
Specialized Epic

Service
Pack service de rutina

Mantenimientos y anotaciones

Mantenimiento	Estado / Detalles
• Limpieza general de la bicicleta y transmisión	• Realizado
• Medición de cadena	• Medida entre eslabones: 0.75mm
• Apriete de cassette de piñones	• Estado: Mal estado
• Comprobación de cables y fundas de transmisión	• Estado delantero: Buen estado • Estado trasero: Buen estado
• Comprobación de cables y fundas de freno	• Estado delantero: Buen estado • Estado trasero: Buen estado
• Lubricación de cadena	• Tipo de aceite: Cera-terreno seco
• Regulación de cambio trasero	• Realizado
• Regulación de cambio delantero	• No posee
• Medición desgaste de discos	• Grosor disco delantero (mm): 1.90 • Grosor disco trasero (mm): 1.88
• Centrado de discos	• No necesario
• Ajuste y revisión de pastillas/tacos de freno	• Desgaste delantero: < 25% • Desgaste trasero: < 25%
• Regulación de frenos	• Realizado
• Comprobación de cubiertas	• Estado delantera: Buen estado • Estado trasera: Intermedio
• Apriete de tornillería completa	• Comprobado
• Ajuste holgura de jgo. de dirección	• Comprobado

Referencias

Desgaste de cadena (medida entre eslabones):

- **Buen estado** < 0.75mm.
- **Ideal para reemplazo** = 0.75mm / < 1.0mm.
- **Desgaste excesivo** > 1.0mm.

Desgaste de discos de freno:

- Grosor de disco **mínimo permitido 1.5mm**

Anotaciones

-Se detectó una posible fisura de la inserción del tubo de asiento.
La “tija” telescópica no estaba insertada lo mínimo indicado.

Servicios prestados

Concepto	Cantidad	Precio unitario	Importe total
Pack service de rutina	1	\$15.000	\$15.000
TOTAL			\$15.000

Métodos de pago: efectivo o transferencia a la siguiente cuenta:

Titular: Jerónimo Muñoz Bagnis
CUIT/CUIL: 20447380723
Alias: jmbike.service
CBU: 1430001713029386990011
NRO. CUENTA: 1302938699001