

233*

160*

3max

55max

164,5max

Prosoft-Systems
October 2014
PBKM.426499.001-032
BP1_03v2

UG1

п.6 черный
L=? мм

п.6 красный
L=? мм

п.6 красный
L=? мм

п.6 черный
L=? мм

X1

VT1

1. *Размеры для справок.

2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз.35,37,43 устанавливать до упора в плату.
5. Источник питания поз.5 крепить к плате при помощи поз.11 и 13.
6. Провода поз.67,69 распаять на плату. С другой стороны зачистить на 5мм и облудить.
7. Провода поз.67,69 распаять на контакты элемента поз.7 согласно рис.1, после пайки заизолировать термоусадкой поз.71 длиной 2см. С другой стороны зачистить на 3мм и облудить.
8. Элемент поз.7 распаивается на плату, только после установки на панель.
9. Требования к пайке электроmontажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
10. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

ПБКМ.426499.001-032 СБ					Плата BP1_03v2		
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Сборочный чертеж		
Разраб.	Щедькин М.В.			02.12.14			
Пров.	Вершинин А.С.			02.12.14			
Т.контр.							
Н.контр.	Назаренко А.Н.			02.12.14	Лист 1 Листов 2		
Утв.	Чирков А.Г.						
					ООО "Прософт-Системы"		