


Вариант установки элементов поз.109,111



- Покрывание платы HASL.
- Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- Элементы поз.51,53,67,69,71,73,101,105 устанавливать до упора в плату.
- На анод ("+") светодиода поз.109,111 надеть трубку ТВ-50.
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

1. * Размеры для справок.

					2.140.236 СБ									
1					Плата FIBER-E1_01					Лит		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
Разраб.		Щедлыкин М.		12.10.16										
Проверил		Вершинин А.		12.10.16										
Т. контр.														
										Лист 1		Листов 2		
Н. контр.		Назаренко А.		12.10.16										
Утв.		Чирков А.Г.												
					ООО "Прософт-Системы"									

