



3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
5. Элементы поз.23,25,35,37,41,43,49,51,53,63 устанавливать до упора в плату.
6. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
- поз.5,7,33,65 - вариант 180.00.0000.00.00
- поз.31 - вариант 200.00.0000.00.00
- поз.57,59,61 - вариант 220.03.0402.00.00
7. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

1. * Размеры для справок.
2. Покрытие платы HASL.

					2.140.237 СБ									
3					Плата FIBER-E1-PWR_01					Лит		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
Разраб.		Щедьлкин М.		12.04.18										
Проверил		Вершинин А..		12.04.18										
Т. контр.														
										Лист		Листов 1		
Н. контр.		Назаренко А.		12.04.18						ООО "Прософт-Системы"				
Утв.		Чирков А.Г.												