



3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
5. Элементы поз.23,25,35,37,41,43,49,51,53 устанавливать до упора в плату.
6. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
- поз.5,7,33,65 - вариант 180.00.0000.00.00
- поз.31 - вариант 200.00.0000.00.00
- поз.57 - вариант 140.02.0206.00.00
- поз.59,61 - вариант 220.03.0402.00.00
7. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

1. * Размеры для справок.
2. Покрытие платы HASL.

					2.140.237 СБ					
2					Плата FIBER-E1-PWR_01			Лит	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.		Щедькин М.		12.10.16						
Проверил		Вершинин А.		12.10.16						
Т. контр.								Лист	Листов 1	
								ООО "Прософт-Системы"		
Н. контр.		Назаренко А.		12.10.16						
Утв.		Чирков А.Г.								