




B1:1



B1:1



B1:1



1. *Размеры для справок.
2. Покрытие платы HASL.
3. Память припоем ПОС-61ГОСТ 21931-76.
4. Установку ИЭТ производить по ГОСТ29137-91:
поз. 35 – вариант 140.02.0314.00.00.
5. Элементы поз. 29,31 устанавливать до упора в плату.
6. В места установки S1-S7, S12 распаять гнезда поз. 27.
7. Перемычки выполнить обрезком вывода, диаметром не менее 0,5мм.
8. Трансформаторы распаять в одноименные контакты на плате.
9. Распаять одну пару скрученных проводов трансформатора поз.5 в отверстия TV2-1, TV2-3, вторую пару в отверстия TV2-2, TV2-4, произвольным образом.
10. Требования к пайке электромонتاжных соединений по стандарту IPC-A-610F.
11. Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.070.015.

				АВАНТ В4 УФСР v2.1 СБ			
6				Плата В4 УФСР 02v1			
Изм. Лист N докум. Подп. Дата				(HF_filter_1v0)			
Разраб. Щербякин М.В. 24.08.16				1:1			
Пров. Вершинин А.С.							
Т. контр.				СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
				Лист 1 Листов 1			
Н. контр.				000 "ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ"			
Утв. Чирков А.Г.							