

2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 27,29,31 устанавливать до упора в плату.
5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:  
поз.45 – вариант 200.00.0000.00.00.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

					ПБКМ.426439.004 СБ				
0					Плата КПРД 03v2	Литера	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата					
Разраб.		Щедлыкин М.В.	<i>msf</i>	18.02.15					
Пров.		Вершинин А.С.	<i>В</i>	18.02.15					
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист 1	Листов 2		
Н.контр.		Назаренко А.Н.	<i>AN</i>	18.02.15		ООО "Прософт-Системы"			
Чтб		Чирков А.Г.							

