


- Se sugiere cambiar valor "Buzzer" por "Piezo"
- U1B está mal configurado como amplificador inversor
  - No tiene jack de alimentación
  - Falta un condensador de 1u entre R3 y R4
  - No dice de cuanto es VCC
- Vamos a ajustar el conector de salida
  - El parlante NO va a VCC



dis8644

Sheet: /

File: bongazo\_proyectoexamen.kicad\_sch

Title: **bongazo\_examen**

Size: A4

Date: 2025-06-19

Rev:

KiCad E.D.A. 9.0.1

Id: 1/1