

## GENERALIDADES:

<b>No. Maquina:</b>	1	<b>Maquina:</b>	RECTA	<b>No_Mantto:</b>	MP-3
<b>Marca:</b>	TYPICAL	<b>Modelo:</b>	GC61SOM	<b>No.Serie:</b>	991200222

## CUESTIONARIO DE CHEQUEO:

<b>1. ACEITE</b>	
1.1 Sistema de lubricacion	BUENO
1.2 Filtro de aceite	BUENO
<b>2. HERRAGES</b>	
2.1 Mueble	BUENO
2.2 Porta conos	BUENO
2.3 Tacones de la maquina	BUENO
2.4 Pedales	BUENO
<b>3. LIMPIEZA</b>	
3.1 Motor	BUENO
3.2 Mueble	BUENO
3.3 Cabezal	BUENO
<b>4. SISTEMA DE SEGURIDAD</b>	
4.1 Cubre banda	BUENO
4.2 Cubre ojos	BUENO
4.3 Cubre dedos	BUENO
4.4 Tira hilos	BUENO
<b>5. SISTEMA ELECTRICO</b>	
5.1 Clavijas y contactos	BUENO
5.2 Termostato	BUENO
5.3 Celenoide	BUENO
5.4 Caja electrica	BUENO
5.5 Terminales	BUENO
<b>6. SISTEMA NEUMATICO</b>	
6.1 Electrovalbulas	BUENO
6.2 Filtros de aire	BUENO
6.3 Mangueras sin orificios	BUENO

## OBSERVACIONES DEL INSPECTOR:

### COMENTARIOS:

### CAMBIO DE PIEZAS:

### OBSERVACIONES:

## CIERRE:

El presente Checklist refleja la inspección realizada a cargo del C. XPLOIT, colaborador de la Empresa Hera Apparel S.A. de C.V. perteneciente al Depto: sistemas, mismo checklist deberá funjir como historico para los futuros Mantenimientos Preventivos a realizar.

### TIEMPO:

00:00:33 (HH:MM:SS)

XPLOIT

Nombre del Inspector