

dettagli veicolo

VIN	YARKBAC33 00200249	Marca	TOYOTA	Data di manutenzione	-
Targa	GV461FP	Modello	YARIS Hybrid Active My24	chilometraggio di manutenzione	-
Data Immat.	30/04/2024	Anno	0	Colore esterno	Grigio Metallizzata
Contachilometri	3 731 km	Cilindrata	-	Colore interni	Nero
Carburante	Hybrid	Versione	Berlina	Prossimo controllo tecnico	-
sedile	-	Cambio	Automatico	CO2	-
Porte	-	Marce	-		

Dettagli Ispezione

Data perizia	16/01/2025	Ispezione loc.	GRAGNANI LIVORNO
--------------	------------	----------------	------------------



Dotazioni Generiche

Climatizzatore automatico	✓
Fendinebbia	✓

Elemento rimovibile

Kit gonfiaggio ruote completo	✓
Ripiano cappelliera	✓

Documento tecnico

Seconda chiave	✓
Chiave con telecomando	✓
Carta di circolazione	✓

Pneumatici

Bridgestone 185/65/15 H Estate 5.5 mm


Pirelli 185/65/15 H Estate 5.5 mm

Bridgestone 185/65/15 H Estate 5.5 mm

Pirelli 185/65/15 H Estate 5.5 mm


Esterni

1




Componente	Tetto
Posizione	-
Danno	Ammaccato
Intensità	-
Operazione	Riparazione

2




Componente	Paraurti
Posizione	Posteriore
Danno	Riga
Intensità	Lunghezza (cm) > 10
Operazione	Riparazione

3




Componente	Copri ruota 15"
Posizione	Posteriore destro
Danno	Rotto
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

4




Componente	Montante tetto
Posizione	Anteriore destro
Danno	Ammaccato
Intensità	Diametro (mm) > 40
Operazione	Riparazione

5




Componente	Parafango
Posizione	Posteriore sinistro
Danno	Riga
Intensità	-
Operazione	Accettabile

6



Componente	Parafango
Posizione	Posteriore destro
Danno	Ammaccato
Intensità	-
Operazione	Riparazione


7



Componente	Porta
Posizione	Posteriore sinistro
Danno	Riga
Intensità	-
Operazione	Accettabile


Interni

8



Componente	Schienale sedile in tessuto
Posizione	Posteriore destro
Danno	Macchiato/Sporco
Intensità	-
Operazione	Pulizia

9



Componente	Cuscino sedile in tessuto
Posizione	Posteriore
Danno	Macchiato/Sporco
Intensità	-
Operazione	Pulizia

Commenti

Revisione scaduta, costo a carico acquirente - M.O.T test Expired