

Откаточный штрек 211-д11-в, рельсовый уклон 211-д11-з от откаточного штока 211-**РЕВЕРСИВНАЯ**  
**ПОЗИЦИЯ N 30** д11-в до конвейерного промштока 283-д10-в. **П О Ж А Р**

№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из рельс. укл. 211-д11-з от конв. промштр. 283-д10-в до откат. штр. 211-д11-в, откат. штр. 211-д11-з, откат. кв- га т1-д6 г.0,0м от заезда на конв. укл. г. -170 до протяж вырки №2 вых по откат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м к ЗВФС Из выр. г.+240м вых. по скип. пор. ств., на поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	<p>1-е отделение: По ЗВФС до г.00м, отк. штреку 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, откат. штр. 212-д6-з, отк. кв-гу т1-д6 г.00м , откат. штр. 211-д11-в к месту аварии. Задание: тушение пожара.</p> <p>2-е отделение: По 2-х кл. ств., груз. ветви 2-х клет. ствола, откат. кв-г д9, вент. кв-гу с д9 на д11, рельс. уклону 211-д11-з, откат. штр. 211-д11-в к месту аварии и обратно по конв. промштр. 213-д10-в, заезду на конв. конв. укл. г. -170м, откат. кв-гу т1-д6 г.0,0м, откат. штреку 212-д6-з к ЗВФС. Задание: вывод людей.</p> <p>3-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 г.00м., сбойке 1, откат. кв-гу д6 г.00м, парн. кв-гу д9 г.00м прот. выр-ке №2, откат. кв-гу т1-д6 г.0,0м, откат. штр. 211-д11-в к месту аварии. Задание: локализация пожара.</p> <p>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</p>
2.	Вызвать лиц по списку N 1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл. энергетик</u> горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12		
4.	Ревверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. деж. сл. авт. т.3-77,2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>гл. энергетик</u> горн.дисп.деж.сл. т.2-70		
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Подготовить подъемы 2-х и нов.2-х кл. стволов, для спуска отделений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж. сл. подъема т. 5-88		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл.персонал,ИТР шах-ты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн.диспетчер</u> нач.ШГС, нач.уч-ков		