

**ПОЗИЦИЯ N 70      Бункер с протяженной выработки №2 на угольный уклон дб 2гор.**

№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из прот. выр-ки №2, заправочной дизелев., парн. кв-га на д9 г. 00м, разминировки выхоят по протяж. выработке №1 к ЗВФС. Из выработок гор. +240 вых по породному скиповому стволу Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	<p><b>1-е отделение:</b> По ЗВФС до г.00м, отк. штреку 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, откат. штр. 212-дб-з, отк. кв-гу т1-дб г.00м, прот. выр. №2 к аварийному бункеру к месту аварии. Задание: дистанционное тушение пожара.</p> <p><b>2-е отделение:</b> По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб г.00м., сбойке 1, откат. кв-гу дб г.00м, парн. кв-гу д9 г00м или протяж. выработке №1, разминировке, парн. кв-гу д9 г. 00м, заправочной дизелевзвов или прот. выр-ке №2 к аварийному бункеру к месту аварии и обратно по потяж. выр-ке N1, откат. штреку 212-дб-з к ЗВФС. Задание: вывод людей.</p> <p><b>3-е отделение:</b> По ЗВФС до г.00м, отк. штреку 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, откат. штр. 212-дб-з, отк. кв-гу т1-дб г.00м, прот. выр. №2, заезду на конв. укл. дб гор. -170м, сбойке на пор. конв. уклон, сбойке на угольн. конв. укл. дб г. -170м №1, угольн. конв. укл. дб г. -170м вверх к аварийному бункеру к месту аварии. Задание: локализация пожара.</p> <p>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</p>
2.	Вызвать лиц по списку N 1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл. энергетик</u> горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12		
4.	Ревверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. деж. сл. авт. т.3-77,2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>гл. энергетик</u> горн.дисп.деж.сл. т.2-70		
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Подготовить подъемы 2-х и нов.2-х кл. стволов, для спуска отделений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж. сл. подъема т. 5-88		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл.персонал,ИТР шахты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн.диспетчер</u> нач.ШГС, нач.уч-ков		