

## Сбойка №2, квершлаг на породный ствол от сбойки №2 до сбойки №3

## ПОЗИЦИЯ N 72

## ПОЖАР

№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из сбойки №2, кв-га на пор. ствол от сб. №2 до сб. №3 выходят по сб. №3 к 2-х кл. стволу – 10 мин	<p>1-е отделение: По 2-х кл. ств., порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2-х клет. ствола., парн. кв-гу на пор. ствол, сбойке №3, кв-гу на пор. ствол, сб. №2 к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.</p> <p>2-е отделение: По 2-х кл. ств., порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2-х клет. ствола., парн. кв-гу на пор. ствол, сб. №2, кв-гу на пор. ствол к месту аварии. Задание: тушение пожара.</p> <p>3-е отделение: По породному скиповому стволу, бункеру скип. пор. ств. (посад. площадка), лестничному отделению породной ямы вверх, ходку на скип. пор. ств. и обратно, квершлаг на пор. ствол до сб. №4 и обратно, обходн. выр-ке, парн. кв-гу на пор. ствол, сбойке №4, кв-гу на пор. ствол, сбойке №3 к 2-х клет. ств. Задание: вывод людей.</p> <p>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</p>
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из кв-га на пор. ствол от сб. №3 до сб. №4, сб. №4 выходят по парн. кв-гу на пор. ствол к 2-х кл. стволу – 15 мин.	
3.	Отключить эл. энергию:- ЦПП-240 фид. 11,14	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха. т. 2-70	Из кв-га на пор. ствол от сб. №4 до ходка на скип. пор. ствол, парн. кв-га на пор. скип. ств. от сб. №4 до обх. выр-ки, обходн. выр-ки вых. по конв. сбойке на пор. яму к 2-х кл. стволу – 10 мин	
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	Из ходка на скип. пор. ствол, породной ямы, скип. пор. ствола вых. по скип. пор. ств. на поверхность - 45 мин.	
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС УРТ, УКТ поз.1	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС УВП с респираторами к скиповому породному стволу для подъема людей, спуска и подъема отделений ВАСО Направить членов ШГС УКТ поз.1 с респираторами и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. ходку на склад ВМ, заезду на пор. ствол, парн. кв-гу на пор. ствол, сбойке №2 к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т. 2-26		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада на г.+240м на обходн. выр-ку г.+240м к парн. кв-гу на пор. ствол.	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза, чл. ШГС уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		