

№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО и пожарную команду Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из нов. 2-х клет. ств., ОКД нов. 2-х клет. ствола, вых. по откат. кв-гу г.00 м к ЗВФС на поверхность. Из ОКД 2-х кл. ствола, выработок гор. +240м. вых. по скип. пор. ств., на поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	Направить: Пожарную часть к надшахтному зданию 2-х клетев. и нов. 2-х клетев. ствола на тушение пожара.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		1-е и 2-е отделение: В надшахтное здание 2-х и нового 2-х клетевых стволов к месту аварии. Задание: 1-му отделению – вывод людей 2-му отделению - тушение пожара, проверка перекрытия ствола лядами, включение водяных завес.
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл. энергетик</u> горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12		3-е отделение: По скиповому породному стволу, посадочной площадке, лестничному отделению породной ямы вверх до кв-га на пор. ствол, кв-гу на пор. ствол на восток, обходн. выраб-ке г.+240м, обходн. ветви 2-х клет. ствля, порожн. ветви 2-х клет. ствола, к 2-х клетев. стволу. Задание: тушение горящих падающих предметов.
	Откл. эл. энерг. в аварийных надшахтных зданиях.	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха.		4-е отделение: По ЗВФС до г.00м, откат. штр. 212-дб-з, сб. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, откат. штр. 212-дб-з, протяж. выр. №1 г.00м., откат. кв-гу г.00м. к нов. 2-х клетев. стволу. Задание: тушение падающих предметов.
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Обеспечить подачу воды к надшахтному зданию 2-х и нов. 2-х клетев. стволов, в ОКД 2-х и нов. 2-х клетев. стволов. (см. инструкцию по аварийной подаче воды)	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж.сл.подъема т.5-88		
7.	Установить клетки 2-х и нов. 2-х клетев. стволов на кулаки на верхн. и нижн. приемных площадках. В РП подъема 2-х и нов. 2-х клетев. стволов откл. вводн. автом. подъема. Заккрыть п/п ляды в устье нов. 2-х и 2-х клетевых стволов.	<u>гл.механик</u> маш.подъема,деж.сл. подъема, рукоят. т.5-88		
8.	Подготовить подъем скипового породного ствола и подъемы ЗВФС, ВВФС для спуска отделений ПВАСС, вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл.механик</u> маш.подъема,деж.слес.		
9.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шахты		
10.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		