

# Chavetas Paralelas

Eixo		Chaveta				Rasgo									
Diâmetro d		Seção b x h				Largura						Profundidade			
		Largura b		Altura h		Valor	Tolerância								
							Ajuste c/ folga		Ajuste normal		Ajuste c/ interf.	Eixo t1		Cubo t2	
de	até	Valor	h 9	Valor	h 11		Eixo H 9	Cubo D 10	Eixo N 9	Cubo JS 9	Eixo / cubo P 9	Valor	Tolerân.	Valor	Tolerân.
6	8	2	0,000	2	0,000	2	+0,025	+0,060	-0,004	+0,012	-0,006	1,2	+0,100 0,000	1	+0,100 0,000
8	10	3	-0,025	3	-0,025	3	0,000	+0,020	-0,029	-0,013	-0,031	1,8		1,4	
10	12	4	0,000	4	0,000	4	+0,030	+0,078	0,000	+0,015	-0,012	2,5		1,8	
12	17	5	-0,030	5	-0,030	5	0,000	+0,030	-0,030	-0,015	-0,042	3,0		2,3	
17	22	6		6		6						3,5		2,8	
22	30	8	0,000	7	0,000 -0,090	8	+0,036	+0,098	0,000	+0,018	-0,015	4,0	+0,200 0,000	3,3	+0,200 0,000
30	38	10	-0,036	8		10	0,000	+0,040	-0,036	-0,018	-0,051	5,0		3,3	
38	44	12		8		12						5,0		3,3	
44	50	14	0,000	9		14	+0,043	+0,120	0,000	+0,021	-0,018	5,5		3,8	
50	58	16	-0,043	10		16	0,000	+0,050	-0,043	-0,022	-0,061	6,0		4,3	
58	65	18		11	18						7,0	4,4			
65	75	20		12	0,000 -0,110	20						7,5		4,9	
75	85	22	0,000	14		22	+0,052	+0,149	0,000	+0,026	-0,022	9,0		5,4	
85	95	25	-0,052	14		25	0,000	+0,065	-0,052	-0,026	-0,074	9,0		5,4	
95	110	28		16		28						10,0		6,4	
110	130	32		18		32						11,0		7,4	
130	150	36	0,000	20	0,000 -0,130	36	+0,062	+0,180	0,000	+0,031	-0,026	12,0	+0,300 0,000	8,4	+0,300 0,000
150	170	40	-0,062	22		40	0,000	+0,080	-0,062	-0,031	-0,088	13,0		9,4	
170	200	45		25		45						15,0		10,5	
200	230	50		28		50						17,0		11,4	
230	260	56		32		0,000 -0,160	56							20,0	
260	290	63	0,000	32	63		+0,074	+0,220	0,000	+0,037	-0,032	20,0		12,4	
290	330	70	-0,074	36	70		0,000	+0,100	-0,074	-0,037	-0,106	22,0		14,4	
330	380	80		40	80							25,0		15,4	
380	440	90	0,000	45	90		+0,087	+0,260	0,000	+0,043	-0,037	28,0	17,4		
440	500	100	-0,087	50	100	0,000	+0,120	-0,087	-0,044	-0,124	31,0	19,5			

## LABORATÓRIO DE PROJETOS MECÂNICOS

