

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL NIVEL CARRIL

No. de Reporte: TLA-MPA-01
Plaza de Cobro: 001 TLALPAN
Ubicación: B01
Fecha: 15/07/2020
Hora INICIO: 11:15
Hora FIN: 12:20
Técnico Responsable PROSIS: PRUEBA
Persona de CAPUFE que recibe: LIC RAFAEL CASTREJON SALAZAR

EQUIPO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	FRECUENCIA	UBICACIÓN	ESTATUS
Semáforo de Marquesina	Interruptor / Control	Limpieza de tarjeta de control	5	1 CARRIL	OK
	Interruptor / Control	Verificación de conexiones en tarjeta de control	5	1 CARRIL	NO
Monitores (PC)	Gabinete	Limpieza exterior	1	5 ADMIN	OK
	Estación Maestra	Limpieza exterior	1	6 CSPT	OK
Estación central de interfon, al interfon de carril y Teléfono IP (CISCO / Alcatel)	Fuente de alimentación	Limpieza de gabinete de fuente de alimentación	2	6 CSPT	NO
	Teléfono IP Carril	Limpieza Revisión integral de bocina y protector cubre polvo	3	5 ADMIN	OK
	Pruebas funcionales	Pruebas de intercomunicación	4	5 ADMIN	OK
	Pruebas funcionales	Limpieza Diagnóstico de estado físico y operativo	5	5 ADMIN	NO

Motivo:

Sin acceso a Módulo de Fallas: ☒ Sin conexión: ☒ Otros: ☒

Observaciones:

What is Lorem Ipsum ? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ALEJANDRO DE LA ROSA VILLANUEVA

PROSIS



LIC RAFAEL CASTREJON SALAZAR

Personal plaza de cobro

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLAZA (PONER PALMILLAS)

REPORTE: (pág. 1)



ALEJANDRO DE LA ROSA VILLANUEVA

PROSIS

LIC RAFAEL CASTREJON SALAZAR

Personal plaza de cobro