



РОЗРАХУНОК ЛІЧИЛЬНИКА

Qmax. сум

15.18

Qmin. заг

0.051

Qmax. го

15.18

Qmin. го

0.051

Типорозмір: **G4**

Qmin.: 0.016 Qmax.: 6.0



Tmax, C

40

Pmax над, МПа

0.003

Tmax, K: 313.2

Pmax b, МПа: 0.102

Pmax a, МПа: 0.105

Zmax: 0.99407

Tmin, C

-25

Pmin над, МПа

0.001

Tmin, K: 248.2

Pmin b, МПа: 0.098

Pmin a, МПа: 0.099

Zmin: 0.98746

Прилад 1

Кількість

1

МАХ потужність, кВт

0

Qmax

МАХ навантаження, кВт

0

15.18

МАХ ККД

1

МІН потужність, кВт

0

Qmin

МІН навантаження, кВт

0

0.051

МІН ККД

1



Прилад 2

Кількість

1

МАХ потужність, кВт

0

Qmax

МАХ навантаження, кВт

0

15.18

МАХ ККД

1

МІН потужність, кВт

0

Qmin

МІН навантаження, кВт

0

0.051

МІН ККД

1



Прилад 3

Кількість

1



МАХ потужність, кВт

0

Qmax

МАХ навантаження, кВт

0

15.18

МАХ ККД

1

МІН потужність, кВт

0

Qmin

МІН навантаження, кВт

0

0.051

МІН ККД

1



Прилад 4

Кількість

1



МАХ потужність, кВт

0

Qmax

МАХ навантаження, кВт

0

15.18

МАХ ККД

1

МІН потужність, кВт

0

Qmin

МІН навантаження, кВт

0

0.051

МІН ККД

1

