


СХЕМА СБОРКИ



Спецификация деталей

Поз	Наименование	Размеры, мм		Кол-во
1	d.PM.01.040.020	1159	1159	1
2	d.PM.02.043.030	719	716	1
3	d.PM.02.043.031	719	716	1
4	d.PM.03.055.010	562	150	2
5	d.PM.03.069.011	719	44	1
6	d.PM.03.069.010	719	44	1
7	d.PM.05.018.010	985	985	1
8	d.PM.05.019.010	607	607	1
9	d.PM.05.020.010	283	207	1
10	d.PM.11.001.010	396	121	2
11	d.PM.06.053.010*пластик	696	598	1

*РМ321.10

РМ321.11

РМ321.12

пластик зеленый

пластик голубой

пластик серебро

Комплектность фурнитуры

Поз	Наименование	Кол-во
1ф	БОЛТ МИН.34ММ М6 Б/Д	14
2ф	ЗАГЛУШКА КОНФИРМАТА	8
3ф	ЗАГЛУШКА МИНИФИКСА	14
4ф	ЗАГЛУШКА ЭЛ/ПРОВ.	4
5ф	КЛЮЧ/КОНФ.4ММ	1
6ф	КОНФИРМАТ	16
7ф	НОЖКА РЕГУЛ.D20/М6/L25	8
8ф	СКОТЧ-МАУНТ	3.2м
9ф	УГОЛОК ТЕМ.КОР.ПЛ.ДВОЙН.С ЗАГЛ	4
10ф	ШКАНТ СОСНА 8*36	16
11ф	ШУРУП ГРИБ.4.0*17	6
12ф	ШУРУП ПОТАЙН. 3.5*15	16
13ф	ЭКСЦЕНТРИК МИНИФ.15/18 ОЦИНК.	14

Порядок сборки

Во избежание перекоса сборку изделия производить на ровном полу. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите ножки поз.7ф в детали поз.2,3,10, вставьте шканты поз.10ф в торцевые отверстия деталей поз.2,3,5,6,7,10. Вкрутите болты минификсов поз.1ф в установленные на деталях муфты. Соедините детали поз.4,9 и 7,8 конфирматами поз.6ф, затяните их ключом поз.5ф. К боковым стенкам поз.2,3 присоедините детали поз.5,6. Присоедините данные боковые стенки к деталям поз.7,8. Установите цокольные планки поз.10 снизу на детали поз.7, дополнительно закрепив их уголками поз.9ф и шурупами поз.12ф. Установите панель поз.11 по криволинейным поверхностям закрепив скотч-маунтом поз.8ф, и к вертикальным стенкам поз.5 и 6 шурупами 4*17 поз.11ф. К образовавшейся конструкции присоедините крышку поз.1, затяните эксцентрики, вставьте заглушки. Установите заглушки для электропроводки поз.4ф в отверстия на столешнице и боковых стенках. Стол предназначен для использования с надставкой РМ514. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи.